



ESTUDI D'ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PAU

Desembre 2022



Ajuntament de Pau

Avda. Països Catalans, 50,
17457 Riudellots de la Selva,
Girona. Espanya

Tel. +34 972 477 718
Fax +34 972 478 014
email. abm@abm.cat

www.abm.cat

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ESTUDI D'ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PAU

MEMÒRIA

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL	3	6.1.3. Actuació 3: Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme.....	10
2. OBJECTIU DEL PROJECTE	3	6.1.4. Actuació 4: Substitució del col·lector comprès entre els pous 111 i 115.....	11
3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT	3	6.2. Prioritat 2.....	12
3.1. Inventari de la xarxa	3	6.2.1. Actuació 5: Substitució de les canonades de la xarxa de sanejament en mal estat	12
4. TREBALLS D'INSPECCIÓ	4	6.3. Prioritat 3.....	13
5. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES ENTRADES D'AIGÜES BLANQUES	5	6.3.1. Actuació 6: Renovació de la totalitat de la xarxa de sanejament de la urbanització	13
5.1. Entrades d'aigües blanques.....	5	7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....	14
5.1.1. Ingerència 1: Infiltració d'aigües blanques al carrer de Xaloc	5	8. VALORACIÓ ESTIMATIVA DE LES ACTUACIONS.....	14
5.1.2. Ingerència 2: Infiltració d'aigües blanques al tram perpendicular al torrent Sumort.....	5	9. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE.....	15
5.1.3. Ingerència 3: Infiltració d'aigües blanques al tram al rec Rovella	6	10. CONCLUSIONS.....	15
5.1.4. Ingerència 4: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Nord	6		
5.1.5. Ingerència 5: Infiltració d'aigües blanques al carrer Mestral.....	6		
5.1.6. Ingerència 6: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Garbí.....	7		
5.1.7. Ingerència 7: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Llevant	7		
5.1.8. Ingerència 8: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Garbí.....	7		
5.1.9. Ingerència 10: Infiltració d'aigües blanques al rec de Cap de Terme.....	8		
6. PROPOSTES D'ACTUACIÓ	8		
6.1. Prioritat 1	9		
6.1.1. Actuació 1: Desconnexió de l'antiga mina de Can Amial	9		
6.1.2. Actuació 2: Substitució del col·lector comprès entre els pous 115 i 160.....	9		

1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL

Pau és un municipi empordanès adscrit a la comarca del Gironès que ocupa una extensió de 10,7 km² i té una població de 588 habitants (IDESCAT 2021). El municipi està situat al costat de la conca del riu Muga, pels vessants meridionals de la serra de Rodes. El poble és a la zona de contacte entre la muntanya i la plana i s'eleva a 33 m sobre el nivell del mar.



Figura 1: Situació del municipi de Pau.

Actualment el sistema de sanejament de Pau disposa d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR). Amb data de Juny de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) redacta el Projecte Constructiu de Sanejament i Depuració de Pau i Olivars de Pau en que s'inclouen les campanyes de caracterització i aforament de les aigües residuals realitzades al 2007 i 2019. Abans de la realització de l'obra, l'any 2020 es va fer una altre campanya d'aforament.

Amb aquestes campanyes es va detectar l'entrada d'aigües blanques al sistema de clavegueram del municipi fet que provoca un augment del cabal d'entrada a la EDAR, generant aigües residuals diluïdes, cosa que pot comportar que el tractament dissenyat per a l'eliminació de les càrregues contaminants no sigui eficient.

Per altra banda, amb la detecció d'entrada d'aigües blanques al sistema de sanejament, el 15 de gener la companya explotadora del servei va dur a terme una inspecció amb càmera d'un tram de col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme.

Es creu que aquestes entrades d'aigües blanques tenen origen en part per filtracions procedents de freàtic i part per la connexió d'unes mines d'aigua ubicades a l'interior d'una parcel·la privada que, juntament amb les aigües residuals generades en aquesta, són abocades a la xarxa de clavegueram de Pau.

L'ajuntament de Pau vol estudiar i analitzar quines actuacions s'han de realitzar per desconectar o eliminar l'entrada d'aigües blanques.

2. OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu dels treballs és estudiar i analitzar quines actuacions s'han d'executar per eliminar l'entrada d'aigües blanques al sistema de clavegueram existent a Pau i definir quines inversions seran necessàries per assolir aquesta fita.

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT

3.1. Inventari de la xarxa

La xarxa de sanejament de Pau té una longitud total de 8,06 km aproximadament amb diàmetres nominals compresos entre 150 i 700 mm. Majoritàriament la xarxa municipal es de tipus unitària (conduïx aigües residuals i pluvials) però també existeixen canonades de tipus residual i pluvial. A continuació es mostra un resum de les longituds totals dependent del tipus de xarxa.

Tipus xarxa	Longitud (km)
Residual	1,17
Pluvial	0,66
Reg	6,23
Total	8,06

Taula 1. Resum característiques de la xarxa.

A continuació es mostra un plànol en planta de la xarxa de sanejament de Pau:

Memòria




Figura 2: Planta de la xarxa de sanejament del municipi de Pau.

4. TREBALLS D'INSPECCIÓ

Per la identificació de les entrades d'aigües blanques a la xarxa de sanejament de Pau, es van realitzar diversos treballs de camp per trobar l'origen de la problemàtica.

En una primera visita al municipi de Pau, consistent aquesta en l'obertura de tapes dels poues de registre, es va poder delimitar la zona on hi ha intrusió d'aigües blanques a la xarxa de sanejament corresponent-se aquesta amb la urbanització Els Olivars, ja que tant al nucli urbà com a la zona dels camps i la depuradora no es va observar un augment significatiu de cabals al inspeccionar diversos poues de la xarxa.

Els poues estudiats van ser els següents:




Figura 3: Localització poues estudiats (verd) i trams sospitosos derivats.

Els canals de rec ubicats en la zona dels camps anterior a la depuradora, no pateixen entrada d'aigües blanques atès que el sifó d'obra que pertany als recs, es troba per sota de la canonada de sanejament.

Posteriorment, es va realitzar una visita per inspeccionar els trams sospitosos amb major detall, amb l'ajuda d'una càmera que va permetre visualitzar l'estat d'algunes de les canonades de la xarxa de sanejament de la urbanització els Olivars. A l'Annex 2 del present document es poden observar els diferents informes resultants de la inspecció amb càmera dels diferents trams estudiats.

5. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES ENTRADES D'AIGÜES BLANQUES

5.1. Entrades d'aigües blanques

En la urbanització els Olvars, s'han detectat possibles zones o trams conflictius on es poden donar entrades d'aigües blanques degut a la infiltració de torrents o rius que passen pel seu recorregut. A continuació es descriuen cada una d'aquestes possibles ingerències d'aigua.




Figura 4. Localització ingerències d'aigües blanques a la xarxa de sanejament.

5.1.1. Ingerència 1: Infiltració d'aigües blanques al carrer de Xaloc

El primer tram es troba localitzat al carrer de Xaloc entre els punts 113 i 112, al costat del torrent Sumort.



Figura 5. Localització primer tram sospitós (esquerra) i pou nº112 (dreta).

Existeix la possibilitat d'infiltració d'aigües blanques en aquest tram degut al pas de la canonada a través de la traça del torrent Sumort. En aquest tram, no es va poder passar la càmera atès que el diàmetre de la canonada és molt petit (115) i presenta una pasta en les juntes que dificulten el pas del tractor.

5.1.2. Ingerència 2: Infiltració d'aigües blanques al tram perpendicular al torrent Sumort

El tram identificat està comprés entre el pou 115 i el pou 111, creuant el torrent de Sumort. La canonada presenta un diàmetre de 300 mm.




Figura 6. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les juntes (dreta).

Examinant la xarxa amb la càmera, s'observa presència d'arrels en la majoria de juntes de les canonades en tram estudiat, fet que facilitaria l'entrada d'aigües blanques.

5.1.3. Ingerència 3: Infiltració d'aigües blanques al tram al rec Rovella

A uns metres del pou 172 es va identificar un nou pou (172A) des d'on es va començar la inspecció amb càmera fins al pou 116. Aquest tram transcorre pel rec Rovella i presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 7. Localització tercera ingerència (esquerra) i canonada amb presència d'arrels (dreta).

S'observa la presència d'arrels en la totalitat del tram estudiat, en alguns casos, les arrels tenen diàmetres molt grans, fent molt probable l'entrada d'aigües blanques en aquesta zona. A més també s'han vist connexions defectuoses amb la canonada estudiada.

5.1.4. Ingerència 4: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Nord

El tram es troba localitzat al carrer Xaloc, entre els pous 172A i 172. Aquest tram presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 8. Localització quarta ingerència (esquerra) i canonada amb presència de dipòsits i d'arrels (dreta).

S'observen diferents entrades d'arrels, fractures i dipòsits assentats al llarg de la canonada.

5.1.5. Ingerència 5: Infiltració d'aigües blanques al carrer Mestral

El tram es troba localitzat al carrer Mestral entre els pous 115 i 160, creuant La Rovella i el Rec de les Mornaues. El col·lector presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 9. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les juntures (dreta).

Examinant la xarxa amb la càmera, s'observa presència d'arrels en bona part de les juntures de la canonades del tram estudiat, fet que facilitaria l'entrada d'aigües blanques.

En aquest tram també s'observa diverses junes obertes, algunes de grans dimensions, i el col·lapse del drenatge de la canonada (assolint un nivell d'aigua del 75 %) degut al efecte sifó que exerceix el rec sobre el col·lector.



Figura 10. Defecte en una junta (esquerra) i col·lapse de la canonada (dreta).

5.1.6. Ingerència 6: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Garbí

El tram es troba localitzat al carrer Mestral entre els pous 135 i 128, creuant el rec de les Mornaues. El col·lector presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 11. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les jutes (dreta).

En aquest tram de la xarxa s'observa la presència d'arrels en la majoria del recorregut, trobant-se també juntes obertes i esquerdes en la canonada. Arribant al pou 128 es veu un defecte del revestiment del col·lector.

5.1.7. Ingerència 7: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Llevant

El tram es troba localitzat al carrer del Llevant entre els pous 110 i 120, creuant el rec de les Mornaues. El col·lector presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 12. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les jutes (dreta).

En aquest tram de la xarxa s'observa la presència d'arrels en tot recorregut i un defecte del revestiment del col·lector.

5.1.8. Ingerència 8: Infiltració d'aigües blanques al carrer del Garbí

El tram es troba localitzat al carrer del Garbí entre els pous 130 i 131, creuant un rec innominat. El col·lector presenta un diàmetre de 300 mm.



Figura 13. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les jutes (dreta).

En aquest tram de la xarxa s'observa la presència d'arrels de petites dimensions en bona part del tram de canonada estudiat. A més hi ha presència de dipòsits gruixuts i fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada. A part, també s'han trobat forats en el desguàs, defectes de revestiment i connexions defectuoses.



Figura 14. Dipòsits fins i gruixuts (esquerra) i connexió defectuosa (dreta).

Memòria

5.1.9. Ingerència 10: Infiltració d'aigües blanques al rec de Cap de Terme

El tram es troba localitzat entre el carrer del Garbí i carrer del Nord. Comprès entre els pous 162 i 127, creuant el rec de Cap de Terme. El col·lector presenta un diàmetre de 300 mm.




Figura 15. Localització ingerència (esquerra) i canonada amb arrels a les jutes (dreta).

En aquest tram de la xarxa s'observa la presència d'arrels bona part del tram de canonada estudiat. A més hi ha presència d'esquerdes en el col·lector.

6. PROPOSTES D'ACTUACIÓ

D'acord amb les observacions realitzades a camp i aportacions del tècnics municipals i explotadors del servei, s'han observat deficiències en la xarxa de sanejament municipal que poden ser l'origen de les intrusions d'aigües blanques. Les diferents actuacions s'han classificat amb 3 prioritats per ordre de rellevància.

Per definir les prioritats d'actuació, s'han delimitat les conques hidrogràfiques corresponents a cada possible zona d'entrada d'aigües blanques. La magnitud de les conques es troben directament relacionades amb la quantitat d'aigua susceptible d'entrar a la xarxa de clavegueram.

Com s'observa a la Figura 16, l'actuació 1 presenta 1 conca hidrogràfica mentre que l'actuació 2 presenta 2 conques, l'actuació 3, 1 conca, l'actuació 4, 1 conca i l'actuació 5, 4 conques (1 d'elles coincideix amb la conca de l'actuació 1).




Figura 16. Conques hidrogràfiques delimitades per cada zona d'actuació.

Les superfícies i percentatges de les conques descrites son les següents:

	Superficie (m ²)	%
ACTUACIÓ 1	112.490,30	8%
ACTUACIÓ 2	224.233,30	16%
ACTUACIÓ 3	434.022,72	30%
ACTUACIÓ 4	168.963,58	12%
ACTUACIÓ 5		
ACTUACIÓ 5.1	112.490,30	8%
ACTUACIÓ 5.2	71.523,58	5%
ACTUACIÓ 5.3	94.977,07	7%
ACTUACIÓ 5.4	106.762,33	7%
ACTUACIÓ 5.5	104.940,66	7%
TOTAL	1.430.403,84	100%
PRIORITAT 1	939.709,90	66%
PRIORITAT 2	490.693,94	34%

Taula 2. Resum superfícies de les conques hidrogràfiques.

A continuació es descriuen les actuacions proposades per tal d'evitar l'entrada d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram.

6.1. Prioritat 1

6.1.1. Actuació 1: Desconnexió de l'antiga mina de Can Amial

Actualment, l'antiga mina de Can Amial aboca aigües blanques a la xarxa de sanejament del municipi. Es proposa enderrocar i retirar el tub que connecta la mina amb la xarxa de sanejament i la construcció d'una nova canonada que connecti la mina amb el torrent Sumort, situat a uns 11 m aproximadament.

Per portar a terme aquesta actuació, serà necessari identificar la ubicació del col·lector que porta les aigües de la mina cap al clavegueram mitjançant l'execució de cales. D'aquesta manera es podrà fer la connexió amb la nova canonada que portarà les aigües cap al torrent Sumort, inutilitzant el col·lector actual.

La nova canonada serà de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb un diàmetre de 315 mm.



Figura 17. Proposta actuació 1.

La mina de Can Amial es situa al punt baix de la conca hidrogràfica del Torrent Sumort, on es concerta gran part de l'aigua en episodis de plugues. La mina es drenada per una conca d'aproximadament uns 112.490,30 m². La desconnexió d'aquesta suposaria una reducció d'aproximadament un 8 % d'entrada d'aigües blanques a la urbanització.




Figura 18. Conca hidrogràfica actuació 1.

En aquest cas, el volum de d'aigües blanques que es reduirien no és molt alt. No obstant, tenint en compte que l'entrada d'aigües blanques en aquest punt es produeix per una connexió executada directament a la xarxa de clavegueram, l'entrada d'aigües blanques en aquest punt és constant, motiu pel qual es considera necessari incloure aquesta actuació dins de la prioritat 1.

6.1.2. Actuació 2: Substitució del col·lector comprès entre els pous 115 i 160

El tram de canonada comprès entre els pous 115 i 160 es troba en molt mal estat; arrels en la major part de les junes, forats de grans dimensions en algunes junes i col·lapse en el drenatge de la canonada, degut a l'efecte sifó que exerceix el rec sobre el col·lector.

Degut a l'estat del col·lector, es proposa la substitució del tub actual per una canonada de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb un diàmetre de 315 mm. Les junes de les canonades proposades, dificulten l'entrada d'arrels a l'interior dels col·lectors, fet que evitaria el principal problema actual.

La canonada a modificar es de formigó DN300 i presenta una longitud de 169 m, que discorre per carretera asfaltada.

Memòria




Figura 19. Proposta actuació 2.

L'actuació 2 està delimitada per dos conques hidrogràfics amb un total de 224.233,3 m² (114.697,7 m² i 109.535,5 m²). La substitució del col·lector suposaria una reducció d'intrusions d'aigües blanques del 16 %.




Figura 20. Conques hidrogràfiques actuació 2.

6.1.3. Actuació 3: Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme

A la zona est de la urbanització dels Olivers, entre els pous 127 i 162, hi ha un tram de canonada que discorre al costat del Rec de Cap de Terme. Aquest col·lector presenta esquerdes i arrels en la major part de les juntes, fet que fa molt probable l'entrada d'aigües blanques degut al mal estat de les canonades i a la proximitat del rec.

Es proposa la substitució del col·lector actual per una canonada de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb diàmetre de 315 mm.

La canonada a substituir es de formigó DN300 i presenta una longitud de 212,3 m. Per la valoració, s'ha tingut en compte que 124,6 m dels 212,3 m discorren per camí no asfaltat i els 87,7 m restants es troben en carretera asfaltada.

L'actuació 3 està delimitada per una conca hidrogràfica de 434.002,7 m². La substitució del col·lector representaria evitar l'entrada del 30 % d'aigües blanques.




Figura 21. Proposta actuació 3.




Figura 22. Conca hidrogràfica actuació 3.

6.1.4. Actuació 4: Substitució del col·lector comprès entre els pous 111 i 115

El tram de canonada comprès entre els pous 111 i 115, que creua el torrent de Sumort, es troba en molt mal estat atès a la presència d'arrels en la majoria de les juntes.

Degut a l'estat del col·lector, es proposa la substitució del tub actual per una canonada de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb un diàmetre de 315 mm.

La canonada a modificar es de formigó DN300 i presenta una longitud de 190 m, que discorre per carretera asfaltada.




Figura 23. Proposta actuació 4.

L'actuació 4 esta delimitada per una conca hidrogràfica de 434.022,7 m². La substitució del collector representaria evitar l'entrada del 12 % d'aigües blanques.




Figura 24. Proposta actuació 5.

Memòria**6.2. Prioritat 2****6.2.1. Actuació 5: Substitució de les canonades de la xarxa de sanejament en mal estat**

Derivat de les inspeccions en càmera que es van realitzar a la urbanització Els Olivars, s'ha observat que la major part de les canonades revisades es troben en mal estat (presència d'arrels a les juntes, esquerdes, juntes obertes i en algun cas, dipòsits assentats).

Es proposa la substitució de les canonades inspeccionades que es troben en mal estat per un nou col·lector de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb diàmetre de 215 mm.

Els trams a renovar son els següents:

- 5.1. Col·lector comprès entre el pous 112 i 113: 177,3 m
- 5.2. Col·lector comprès entre el pous 163 i 116: 473,6 m (217,9 m per camí sense asfaltar)
- 5.3. Col·lector comprès entre el pous 119 i 120: 77,0 m
- 5.4. Col·lector comprès entre el pous 135 i 128: 121,4 m
- 5.5. Col·lector comprès entre el pous 130 i 131: 129,0 m

En total, s'han de renovar 978,29 m de canonades, 769,4 m dels quals discorren per carretera asfaltada i 217,9 m per camí sense asfaltar.




Figura 25. Proposta actuació 4.

S'han definit les següents conques en funció del tram de col·lector substituït:

- 5.1. Conca del col·lector comprès entre el pous 112 i 113: 112.490,3 m²
- 5.2. Conca del col·lector comprès entre el pous 163 i 116: 71.523,6 m²
- 5.3. Conca del col·lector comprès entre el pous 119 i 120: 94.977,0 m²
- 5.4. Conca del col·lector comprès entre el pous 135 i 128: 106.762,3 m²
- 5.5. Conca del col·lector comprès entre el pous 130 i 131: 104.940,7 m²

La renovació dels col·lectors presents a l'actuació significaria la reducció dels següents volums d'aigües blanques:

ACTUACIÓ 5	Superficie conca (m ²)	%
ACTUACIÓ 5.1	112.490,30	8%
ACTUACIÓ 5.2	71.523,58	5%
ACTUACIÓ 5.3	94.977,07	7%
ACTUACIÓ 5.4	106.762,33	7%
ACTUACIÓ 5.5	104.940,66	7%

Taula 3. Reducció aigües blanques actuació 5.




Figura 26. Proposta actuació 4.

6.3. Prioritat 3

6.3.1. Actuació 6: Renovació de la totalitat de la xarxa de sanejament de la urbanització

La sisena actuació consisteix en la renovació de les canonades de la urbanització Els Olivars restant, que no s'han inclòs a les actuacions anteriors. Es proposa substituir els col·lectors per uns de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió amb diàmetre de 315 mm.

En total s'han de renovar 2.227,7 m de canonades les quals discorren per carretera asfaltada.

Tot i que no s'han valorat les conques hidrogràfiques que delimiten els trams proposats en l'actuació, veient l'estat que presenten les canonades inspeccionades de la urbanització, es proposa la substitució de la totalitat de la xarxa de sanejament de la urbanització Els Olivars.




Figura 27. Proposta actuació 6.

Memòria

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres que es preveuen executar per eliminar l'entrada d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram de Pau, consisteixen en la substitució de les canonades existents de formigó per noves canonades de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió.

Es preveu que les canonades a instal·lar puguin estar afectades per freàtic, sobretot durant les estacions humides. En aquest sentit, el procediment a seguir per a la instal·lació de les canonades serà el que es descriu a continuació:

- Les canonades quedarán instal·lades en rases de profunditat variable, mantenint la profunditat dels col·lectors existents, requerint aquestes estintolament en el cas de profunditats superiors a 2 metres per reduir l'afecció en superfície de l'excavació i evitar problemes d'estabilitat.
- La canonada quedarà instal·lada sobre un llit de 10 cm de gruix de graveta de 8 a 12 mm. Un cop instal·lada la canonada sobre aquest llit inicial, es procedirà a realitzar el rebliment lateral i fins a 10 cm per sobre de la generatriu de la canonada mitjançant graves. D'aquesta manera, es busca permetre el drenatge del nivell freàtic i evitar la flotació de la canonada.
- S'instal·larà una membrana geotèxtil per evitar la intrusió de fins arrossegats des dels laterals que puguin colmatar la graveta.
- El reblert posterior s'efectuarà amb terres procedents de la pròpia obra, realitzant l'estesa per capes de fins a 25 cm de gruix i compactades fins aconseguir el 95 % del Proctor Modificat.




Figura 28 – Secció tipus de canonada en gravetat sota nivell freàtic, sota terreny natural

D'altra banda, per a les actuacions previstes, es preveu que part de les rases s'executin en trams asfaltats i part s'executin en terreny natural. En aquest sentit, es preveuen els següents tipus de reposició a les rases:

- En els trams de canonada en que la traça discorre per camins i/o torrents, es reposarà la terra vegetal prèviament retirada per l'excavació en una franja de 20 cm.
- En els trams de canonada que discorren per sota asfalt, se reposarà el ferm mitjançant mescla bituminosa en calent de característiques homòlogues a l'existent.

8. VALORACIÓ ESTIMATIVA DE LES ACTUACIONS

A continuació es mostra la valoració de les diferents actuacions definides en el present estudi. A l'Annex 3 del present document es poden observar amb més detall com s'han realitzat les valoracions de les actuacions proposades.

Nom actuació	Tipus actuació concret	Gravetat / Impulsió	Ø gravetat	Asfalt / Camí	Preu unitari (automàtic)	Amidament (manual)	PEM	PEM (amb imprevistos, SS i GR)	PEC	Serveis tècnics (sense IVA)	PEC sense serveis tècnics (amb IVA)	PEC amb serveis tècnics (amb IVA)
Actuació 1.- Desconnexió de l'antiga mina de Can Amiel	Nova canonada	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	15,81 m	2.251 €	2.568 €	3.053 €	256 €	3.694 €	4.004 €
Actuació 2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 115 i 160	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	169,07 m	26.610 €	30.335 €	36.099 €	3.032 €	43.679 €	47.348 €
Actuació 3.- Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme	Substitució	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	124,57 m	17.738 €	20.221 €	24.063 €	2.021 €	29.116 €	31.562 €
Actuació 3.- Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	87,70 m	13.808 €	15.735 €	18.725 €	1.573 €	22.657 €	24.560 €
Actuació 4.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 111 i 115	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	190,00 m	29.904 €	34.091 €	40.568 €	3.408 €	49.088 €	53.211 €
Actuació 5.- Substitució de les canonades de la xarxa en mal estat	Substitució	Gravetat	315	Camí / Asfalt	154,05 €/m	978,29 m	150.700 €	171.798 €	204.440 €	17.173 €	247.372 €	268.151 €
Actuació 5.1.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 112 i 113	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	177,32 m	27.908 €	31.816 €	37.861 €	3.180 €	45.812 €	49.800 €
Actuació 5.2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 113 i 114	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	255,70 m	40.245 €	45.879 €	54.598 €	4.586 €	66.062 €	71.611 €
Actuació 5.2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 163 i 164	Substitució	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	217,90 m	31.027 €	35.371 €	42.091 €	3.536 €	50.931 €	55.309 €
Actuació 5.3.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 119 i 120	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	76,95 m	12.111 €	13.807 €	16.430 €	1.380 €	19.881 €	21.550 €
Actuació 5.4.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 135 i 128	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	121,38 m	19.104 €	21.779 €	25.917 €	2.177 €	31.359 €	33.993 €
Actuació 5.5.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 130 i 131	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	129,00 m	20.304 €	23.146 €	27.544 €	2.314 €	33.328 €	36.128 €
Actuació 6.- Renovació de la totalitat de la xarxa de sanejament de la urbanització	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	2.227,65 m	350.614 €	389.700 €	475.643 €	39.954 €	575.528 €	623.873 €

Taula 4. Valoració de les actuacions proposades.

Per últim, s'ha realitzat la valoració de les diferents actuacions segons les prioritats estableties anteriorment:

Prioritat	Actuacions englobades	PEM	PEM (amb imprevistos, SS i GR)	PEC	Serveis tècnics (sense IVA)	PEC sense serveis tècnics (amb IVA)	PEC amb serveis tècnics (amb IVA)
1	1,2,3,4	90.305 €	102.948 €	122.508 €	10.291 €	148.235 €	160.686 €
2	5	150.700 €	171.798 €	204.440 €	17.173 €	247.372 €	268.151 €
3	6	350.614 €	399.700 €	475.643 €	39.954 €	575.528 €	623.873 €

Taula 5. Valoració de les actuacions proposades segons les prioritats.

9. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

Els documents que formen part d'aquest projecte són :

DOCUMENT NUM. 1. MEMÒRIA

MEMÒRIA

ANNEXOS

Annex núm. 1 Aforaments i analítiques de les aigües residuals

Annex núm. 2 Inspecció amb càmera

Annex núm. 3 Valoració de les actuacions

Annex núm. 4 Reportatge fotogràfic

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS

1.- Situació, emplaçament i índex

2.- Inventari de la xarxa actual

3.- Actuacions

10. CONCLUSIONS

A continuació s'enumeren les consideracions i conclusions principals que es poden extreure de l'estudi realitzat.

- La xarxa de sanejament dins de l'àmbit té una longitud d'aproximadament 8,06 km amb diàmetres nominals compresos entre 150 i 700 mm i disposa d'una estació depuradora d'aigües residuals.
- S'ha detectat l'entrada d'aigües blanques al sistema de clavegueram del municipi, fet que provoca un augment del cabal d'entrada a la EDAR. Es considera que l'origen d'aquestes prové de filtracions de nivell freàtic i d'una mina d'aigua que aboca a la xarxa de sanejament.
- Es proposen cinc actuacions amb l'objectiu de resoldre l'entrada d'aigües blanques a la xarxa de sanejament del municipi de Pau.
- Les actuacions han estat separades en 3 prioritats, sent la 1 la més urgent per evitar l'entrada d'aigües blanques.
- El pressupost total per dur a terme aquestes actuacions és de 1.052.710 € (IVA inclòs), dels quals 4.004 € (IVA inclòs) són de l'actuació 1, 47.348 € (IVA inclòs) de l'actuació 2, 56.122 € (IVA inclòs) de l'actuació 3, 53.211 € (IVA inclòs) de l'actuació 4, 268.151 € (IVA inclòs) de l'actuació 5 i 623.873 € (IVA inclòs) de l'actuació 6.
- Les actuacions amb prioritat 1, tenen un valor de 160.686 € (IVA inclòs), mentre que l'actuació de prioritat 2 té un valor de 268.151 € (IVA inclòs) i la prioritat 3 presenta un valor de 623.873 € (IVA inclòs).

Pau, desembre de 2022

El redactor de l'estudi,

NARCIS PI DALFO - DNI
Firmado digitalmente por
NARCIS PI DALFO -

Narcís Pi i Dalfó

Enginyer tècnic industrial

Col·legiat núm.



ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

ANNEXOS

ANNEX NÚM. 1. AFORAMENTS I ANALÍTIQUES

ANNEX NÚM. 1. AFORAMENTS I ANALÍTIQUES DE LES AIGÜES RESIDUALS

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. RESUM DE LES CAMPANYES D'AFORAMENTS I ANALÍTIQUES	3
2.1. Campanyes usades per a la redacció del projecte constructiu de l'EDAR de Pau	3
2.2. Campanya usada per al redimensionat de l'EDAR de Pau	4
3. ANÀLISI DE LES DIFERENTS CAMPANYES DE CAMP	4
APÈNDIX 1: EXTRACTE DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL PAU I OLIVARS DE PAU.....	6
APÈNDIX 2: ANALÍTIQUES REALITZADES DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE PAU.....	7

1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder analitzar la presència d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram de Pau, es disposen de les dades corresponents a diferents aforaments i analítiques de les aigües residuals del municipi, realitzats en diferents campanyes els anys 2007, 2019 i 2021. Les dues primeres campanyes són les que es van considerar per a la redacció del projecte constructiu de l'EDAR de Pau i la corresponent al 2021 es va fer servir per actualitzar el dimensionament de l'EDAR durant la seva construcció. La informació referent a les 3 campanyes es pot consultar als Apèndix 1 i 2 del present annex.

En les diferents campanyes, s'han agafat mostres i dades de cabal de punts diferents. Tot i l'obtenció de mostres de punts diferents, això no suposa cap problema ja que en els tres punts mostrejats s'aglutina la totalitat dels cabals d'aigües residuals generats al nucli de Sant Ramon.



2. RESUM DE LES CAMPANYES D'AFORAMENTS I ANALÍTIQUES

2.1. Campanyes usades per a la redacció del projecte constructiu de l'EDAR de Pau

Com s'ha comentat, les campanyes que es van tenir en compte durant la redacció del projecte constructiu de l'EDAR de Pau són les campanyes realitzades el 2007 i el 2019.

CAMPANYA 2007				
Punt de mostreig	3	3	3	
Dia	15/07/2007	16/07/2007	18/10/2007	
Dia	Diumenge	Dilluns	Dijous	
Cabal	m3/h	13,14	12,67	5,38
Cabal	m3/dia	315	304	129
DBO5	mg/l	57	75	62
DQO	mg/l	173	235	280
MES	mg/l	92	118	41
N total	mg/l	27	27	48
P total	mg/l	5,1	4,5	7,5

CAMPANYA SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE 2019							
Punt de mostreig	1	1	1	1	1	2	2
Dia	05/09/19	06/09/19	07/09/19	08/09/19	10/10/19	08/11/19	09/11/19
Dia	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge	Dijous	Divendres	Dissabte
Cabal	m3/h	2,72	-	3,48	-	2,52	5,71
Cabal	m3/dia	65	-	83	-	60	137
DBO5	mg/l	96	110	120	100	56	116
DQO	mg/l	299	408	351	321	110	228
MES	mg/l	121	111	126	139	50	172
N total	mg/l	50	59	59	56	24	30
P total	mg/l	9	8	7,1	8	3,4	4,4

De les campanyes mostrades anteriorment, es vol destacar la diferència de cabals observada durant els diferents anys estudiats. Per altra banda, tot i que les cabals observats durant la campanya de 2019 són cabals inferiors i més propers als esperables per dotació d'aigua potable, en ambdós casos s'observen valors de DBO5, DQO i MES baixos per a aigües residuals urbanes, cosa que en el moment de la realització dels treballs de camp es produïen entrades d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram.

2.2. Campanya usada per al redimensionat de l'EDAR de Pau

Un cop licitades les obres de construcció de la nova EDAR de Pau, es van observar les baixes concentracions dels diferents paràmetres de les aigües residuals, amb els que es van fer el dimensionat de la nova EDAR, motiu pel qual l'any 2021 es van prendre mostres puntuals durant 1 dia a diferents punts de la xarxa i es van obtenir el següents valors:

PUNT 2								
Dia	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	
Hora	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	
DBO5	mg/l	350	240	600	500	290	250	280
DQO	mg/l	627	456	650	727	487	385	307
SS	mg/l	303	60	473	432	217	181	148
N amoniacal	mg/l	93,9	73,1	92,6	74,1	79,8	57,7	60,6
Norg	mg/l	22,4	15,8	32,1	22	12,6	14,8	14,3
Nt	mg/l	116,5	88,9	124,8	96,3	92,6	72,6	75
NTK	mg/l	116,3	88,8	124,7	96,2	92,4	72,5	74,9
Pt	mg/l	11,4	9,6	14,1	13,5	8,84	6,77	6,81

PUNT 3								
Dia	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	
Hora	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	
DBO5	mg/l	600	280	60	180	370	250	300
DQO	mg/l	871	560	531	319	555	425	340
SS	mg/l	422	233	201	140	307	262	147
N amoniacal	mg/l	103,90	73,5	74,7	62,1	61,5	63,8	56,4
Norg	mg/l	32,00		27,2	12,7	22,5	15	13,1
Nt	mg/l	136,10		102	74,9	84,2	78,9	69,7
NTK	mg/l	135,90	105,5	101,9	74,8	84,1	78,8	69,6
Pt	mg/l	15,70	10,2	9,99	8,21	9,54	7,78	6,4


De les analítiques realitzades l'any 2021, tot i que s'observen alguns valors baixos de DBO5 i de MES, en general s'observen valors força habituals per a aigües residuals urbanes, de manera que durant aquests treballs de camp no es produeixen entrades d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram.

3. ANÀLISI DE LES DIFERENTS CAMPANYES DE CAMP

Com s'ha comentat anteriorment, a les campanyes de 2007 i de 2019, s'observen paràmetres molt baixos per tractar-se d'aigües residuals urbanes, cosa que no passa a la campanya de 2021. En aquest sentit, s'ha comprovat durant cap de els campanyes realitzades es va produir cap episodi de pluja que pogués afectar els resultats de les analítiques.

Tenint en compte aquest aspecte, s'ha analitzat la pluja ocorreguda els diferents anys ens els que s'han realitzat les campanyes d'aforament i presa de mostres d'aigua residual.

A continuació es mostren els mapes de precipitació anuals respecte la mitjana climàtica dels anys d'estudi.



Com es pot veure, l'any 2019, la precipitació produïda a la zona d'estudi es correspon aproximadament amb la mitjana climàtica. Tenint en compte les dades observades durant la campanya d'aforament i la precipitació mostrada, sembla que la possible entrada d'aigües blanques pugui procedir del nivell freàtic del subsol.

En relació a l'any 2007, la precipitació a l'Alt Empordà va ser lleugerament inferior al esperable durant tot l'any, no obstant, el mes de maig de 2007, en aquesta zona es van observar precipitacions per sobre dels valors mitjans mentre que els mesos de juny i juliol aquesta precipitació va ser molt inferior a l'esperable (al voltant del 30% de l'esperable). En aquesta línia, a diferència del que succeia l'any 2019, es creu que l'entrada d'aigües blanques observada durant les campanyes de camp tenen origen diferent a freàtic (podent ser aquestes vessaments de la xarxa d'aigua potable, vessaments procedents de mines d'aigua subterrània, etc).

En el cas de l'any 2021, la precipitació observada al llarg de tot l'any és marcadament inferior a l'esperable tenint en compte la mitjana climàtica. Aquest fet, a la zona d'estudi, es va produir al llarg de tots els mesos de l'any a excepció del novembre. Tenint en compte aquestes dades, durant els treballs de camp de 2021, el nivell freàtic del subsol podria estar a nivells inferiors de l'habitual, motiu pel qual no es detecta la presència d'aigües blanques a la xarxa de clavegueram.

**APÈNDIX 1: EXTRACTE DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DEL PAU I OLIVARS DE PAU**

ANNEX 06. DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES DE DISSENY

ÍNDEX

APÈNDIX N°4. Resultats campanya analítica octubre 2007 - Proser 16

1. Introducció.....	1
2. Informació de partida.....	1
3. Metodologia.....	1
4. Determinació del cabal de disseny de la planta depuradora	1
4.1. Estudi de població.....	1
4.1.1. Introducció	1
4.1.2. Evolució històrica de la població	2
4.1.3. Previsió de creixement de la població	2
4.1.4. Conclusions	3
4.2. Anàlisis de les dades de consum d'aigua potable	3
4.2.1. Dades de consum	3
4.2.2. Dotacions d'aigua potable	3
4.3. Campanya aforament.....	4
4.3.1. Resum de resultats	5
4.4. Càcul dels cabals segons dotacions.....	6
4.5. Conclusions	6
5. Determinació de les càrregues i concentracions de disseny de la planta depuradora	7
5.1. Campanya analítica.....	7
5.1.1. Campanya de setembre de 2019	7
5.1.2. Campanya de novembre de 2019	7
5.1.3. Campanya de juliol de 2007	8
5.1.4. Campanya d'octubre de 2007	9
5.1.5. Resum dels resultats.....	9
5.2. Anàlisis resultats campanyes analítiques	10
5.3. Justificació de les carregues de disseny adoptades	10
6. Determinació de les bases de disseny	11
APÈNDIX N°1. Resultats campanya analítica setembre 2019 -Iproma.....	13
APÈNDIX N°2. Informe campanya novembre 2019 - Iproma.....	14
APÈNDIX N°3. Informe campanya juliol 2007 - Proser	15

1. Introducció

Les actuacions previstes al *Projecte Constructiu de sanejament i depuració de Pau i Olivars de Pau, TM de Pau, comarca de l'Alt Empordà (LSA.00046/01.P1)* tenen per objectiu el sanejament i la depuració de les aigües residuals generades en l'actualitat en el municipi i d'aquelles que es puguin arribar a generar, estimades en base a la planificació urbanística prevista en el municipi, que garanteix l'abocament d'aigua tractada complint amb els límits establerts per la Directiva 91/271 de 21 de maig de 1991.

En l'actualitat, existeix una EDAR, que consisteix únicament en una arqueta de pretractament previ a l'abocament al riu Tort. Aquesta EDAR es troba malmesa i fora de servei.

L'actuació "Sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau" al terme municipal de Pau queda recollida al Programa de Mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 aprovat pel Decret 1/2017 de 3 de gener. El codi del programa de mesures és el C2.049.

2. Informació de partida

Per a determinar les bases que serviran de partida per al dimensionament de l'EDAR de Pau i Olivars de Pau s'han consultat els següents estudis, dades i informes:

- *Text Refós de les normes subsidiàries de Planejament Municipal de Pau*, de Novembre de 2006
- *Modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Pau*, de Abril de 1996
- *Dades trimestrals dels consums domèstics d'aigua potable de Pau* en el període 2014 -2018
- *Campanya d'aforament de cabals i d'anàlisi de les aigües residuals produïdes al municipi de Pau*, realitzada al setembre de 2019. A l'octubre de 2019 es va ampliar amb un aforament de cabals.
- *Campanya d'aforament de cabals i d'anàlisi de les aigües residuals produïdes al municipi de Pau*, realitzada al novembre de 2019.
- *Campanyes d'anàlisi de les aigües residuals produïdes al municipi de Pau*, realitzades al juliol i a l'octubre de 2007, en el marc del *Projecte d'obra per a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Pau. T.M. Pau*

3. Metodologia

El mètode de treball és el que s'indica a continuació:

1. Anàlisi de dades disponibles.

✓ Estudi de la població del municipi de Pau.

Es porta a terme un estudi de l'evolució de la població.

✓ Anàlisis de les dades històriques de consum d'aigua potable facilitades per l'Ajuntament de Pau

Es porta a terme un estudi de les característiques generals de l'abastament d'aigua potable amb l'objecte de comprovar les aigües residuals generades i justificar les dotacions residencials que s'adopten a l'hora de calcular tant el cabal d'aigua residual actual com aquell previst incrementable en un futur.

✓ Anàlisi de les previsions urbanístiques de Pau.

A partir de l'anàlisi de les dades extrems del Planejament Urbanístic, i aplicant les dotacions calculades, s'extreuen les previsions d'increment de cabal d'aigua residual en un futur.

2. Caracterització de l'aigua d'entrada a l'EDAR

- ✓ Anàlisi de la primera campanya d'analítiques realitzada del 5 al 8 de setembre de 2019 i el 10 d'octubre al col·lector d'arribada a l'actual EDAR
- ✓ Anàlisi de la segona campanya d'analítiques realitzada del 8 al 10 de novembre de 2019
- ✓ Anàlisi de les campanyes d'analítiques en juliol i octubre de 2007 al col·lector d'arribada a l'actual EDAR i a l'inici del col·lector en alta

3. Definició de les dades de partida.

- ✓ Finalment, es calculen les bases per el dimensionament de la nova EDAR.

4. Determinació del cabal de disseny de la planta depuradora

4.1. Estudi de població

4.1.1. Introducció

En el present punt es porta a terme un estudi de la població actual així com de la població potencial en un escenari de 20 anys vista, a partir de la següent informació recopilada:

- Padró municipal del nucli tributarí a través de les dades de l'IDESCAT, per estudiar l'evolució de la població.
- Entrevistes amb l'ajuntament del municipi.
- Plantejament urbanístic del municipi de Pau

4.1.2. Evolució històrica de la població

D'acord amb les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), l'any 2018 el municipi de Pau tenia una població de 547 habitants. El nombre total d'habitatges del municipi durant el 2011 era de 280 unitats, dels quals 207 unitats eren principals i 60 secundàries.

S'observa, entre els anys 1998 i 2012, una lleugera tendència de creixement de la població tot i que posteriorment sofreix una davallada, segons dades de l'IDESCAT (Taula 1).

Evolució demogràfica de Pau												
Any	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2007
Nº habitants	415	420	417	440	462	471	454	473	501	568	586	578
Any	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Nº habitants	563	589	597	586	569	557	551	537	547			

Taula 1. Població resident a Pau (Font: IDESCAT)

Pel que respecta a l'estacionalitat del municipi, es tracta d'un municipi turístic degut a la seva edificació rural i a la seva riquesa natural, on la població estacional rep especial importància durant els caps de setmana, durant les vacances de Setmana Santa i en l'època estival (periode de juliol a agost).

Donat que no es disposa d'informació de l'evolució de la població estacional al **municipi**, s'estima **segons dades facilitades per l'Ajuntament de Pau que la població actual augmenta de 573 habitants en temporada baixa fins 633 habitants en temporada alta. L'Ajuntament estima també una punta de cap de setmana de 100 habitants**. Aquest augment de la població es degut a que en el municipi hi ha molts habitatges de tipus secundari en que s'omplen durant els cap de setmana i sobretot en època estival i durant les vacances de Setmana Santa.

	Població resident en temporada baixa hab	Població resident en temporada alta Hab	Població estacional hab	Població total en temporada baixa hab	Població total en temporada alta hab
Any 2019	573	633	100	673	733

Taula 2. Població any 2019. Dades facilitades per l'Ajuntament de Pau

4.1.3. Previsió de creixement de la població

En aquests últims anys (periode 2012-2018) l'evolució demogràfica de la població resident a Pau ha seguit una tendència lleugera de decreixement.

Segons el Text Refós de les normes subsidiàries de Planejament Municipal de Pau, de Novembre de 2006, les possibilitats d'ampliació futura a la zona d'actuació per a la depuració de les aigües residuals es recullen a la següent taula.

Sòl Urbà	Sector U3	20 parcel·les
	Sector UA2	8 parcel·les
Sòl Urbanitzable	Sector U1	32 parcel·les
	Sector U2	25 parcel·les
	Sector PERI	10 a 12 parcel·les

Taula 3. Creixement urbanístic del municipi de Pau segons Text refós

En negreta i ombrejat es marquen els sectors que resten per desenvolupar i que per tant cal comptabilitzar com a creixement futur. Es comptabilitzen un total de 69 possibles futurs habitatges. La resta de sectors ja estan consolidats.

Per altra banda, destacar que el sector U.4 Residencial Parc Empordà, parcialment desclassificat pel PDU Serra de Rodes, no es considera dins l'àmbit previst del sanejament i depuració de Pau.

Aplicant un rati conservador de 3 habitants per habitatge (633 habitants / 280 habitatges < 3), resultant un increment futur poblacional de 207 habitants, resultant una **població total futura de 880 habitants en temporada baixa i de 940 habitants en temporada alta**.

Es calcula la recta de regressió de l'evolució demogràfica de Pau:




Figura 1. Evolució demogràfica de la població resident

Aplicant l'equació de la recta de regressió s'estima una població resident per a l'any 2039 (escenari de 20 anys vista) de 781 habitants. Aquesta prognosi de població, si es té en compte l'increment de 100 habitants de població estacional, concorda amb el creixement poblacional estimat en el paràgraf anterior per la temporada baixa, suposant que per d'aquí a 20 anys s'arribi a la saturació del sòl urbanitzable, segons la previsió de l'Ajuntament de Pau.

4.1.4. Conclusions

Tenint en compte l'evolució històrica i dels últims anys de la població de Pau, s'adopta com a població de disseny els valors següents:

	Població total en temporada baixa Hab.	Població total en temporada alta Hab.
Any 2019	673	733
Any 2039	880	940

Taula 4. Població any 2019 i estimació de població l'any 2039

4.2. Anàlisis de les dades de consum d'aigua potable

4.2.1. Dades de consum

A continuació es detallen els consums trimestrals d'aigua potable facilitats per l'Ajuntament de Pau. Aquests consums d'aigua potable corresponen a valors subministrats pels comptadors instal·lats en cada habitatge del municipi.

Any	Trimestre	Consum domèstic d'aigua potable m ³ /trimestre
2014	1	9.395
2014	2	16.089
2014	3	14.939
2014	4	8.710
2015	1	7.880
2015	2	17.026
2015	3	16.208
2015	4	9.340
2016	1	8.895
2016	2	16.783
2016	3	18.850
2016	4	8.224
2017	1	7.984

Any	Trimestre	Consum domèstic d'aigua potable m ³ /trimestre
2017	2	17.674
2017	3	18.114
2017	4	10.678
2018	1	9.134
2018	2	17.898
2018	3	20.464
2018	4	9.655

Taula 5. Consum trimestral d'aigua potable (Font: Ajuntament de Pau)




Figura 2. Consum trimestral d'aigua potable (Font: Ajuntament de Pau)

S'observa una clara estacionalitat en els cabals subministrats, amb un increment substancial dels cabals del segon i tercer trimestre respecte als altres dos, arribant fins i tot superar en més del doble els valors.

4.2.2. Dotacions d'aigua potable

A partir dels consums anuals d'aigua potable facilitats per l'Ajuntament i el número d'habitants segons dades d'IDESCAT es poden obtenir les dotacions d'aigua potable domèstica.

Any	m ³ /anual	Població	l/hab.dia
2014	49.133	569	237
2015	50.454	557	248
2016	52.752	551	262

Any	m ³ /anual	Població	l/hab.dia
2017	54.450	537	278
2018	57.151	547	286

Taula 6. Dotacions d'aigua potable

S'observa un clar creixement de la dotació al llarg dels últims anys. Ara bé, tenint en compte que els consums d'aigua potable són més del doble en els mesos estiuencs, és interessant calcular les dotacions segons temporada:

Any	Trimestre	Consum	Habitants	Dotació d'aigua
		domèstic d'aigua potable	m ³ /trimestre	potable
2018	1	9.134	547	186
2018	2	17.898	707 *	281
2018	3	20.464	707 *	322
2018	4	9.655	547	196
Mitjana temporada baixa				191
Mitjana temporada alta				302

Taula 7. Consums i dotacions d'aigua potable del 2018

* S'adulta com a població total l'estimació de l'Ajuntament per 2018, resultant de sumar 60 habitants com a increment poblacional resident en temporada alta més 100 habitants com a població estacional

Concloent, les dotacions del primer i últim trimestre (temporada baixa) són molt inferiors a les dotacions en temporada alta. Per tant, es confirma l'alta estacionalitat que presenta al municipi de Pau i Olivars de Pau.

4.3. Campanya aforament

Per tal de determinar el cabal de disseny de la nova EDAR s'han analitzat les següents campanyes d'aforament,

- **Primera campanya:** compresa entre els dies no consecutius el dijous 5 i dissabte 7 de setembre del 2019, al punt 1, a l'abocament al riu Tort. Campanya d'aforament de cabals mitjançant el mètode volumètric. Una vegada analitzats els resultats de la campanya, es veu que els cabals aforats al setembre de 2019 són substancialment menors als cabals aforats el 2007 (tercera campanya). Per tal de corroborar els resultats obtinguts al setembre 2019 s'amplia la campanya aforant el cabal el dijous 10 d'octubre del 2019.

- **Segona campanya:** realitzada entre el divendres 8 i el dissabte 9 de novembre de 2019 en el punt 2 corresponent al pou d'inici del col·lector en alta. Campanya d'aforament de cabals mitjançant el mètode volumètric.
- **Tercera campanya:** realitzada en dues fases per l'empresa TECNOAMBIENTE S.L. sol·licitada per PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER), en el marc del Projecte d'obra per a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Pau. T.M. Pau. Campanya realitzada els dies diumenge 15 i dilluns 16 de juliol del 2007, al punt 3, l'últim pou de registre del col·lector d'arribada a l'actual EDAR; i dijous 18 d'octubre del 2007, al punt 2, el pou d'inici del col·lector en alta.

A la Figura 3 s'identifiquen els punts on s'han realitzat les campanyes d'aforament al municipi de Pau i Olivars de Pau.

Els resultats de les campanyes es detallen a la Taula 8 i Taula 9.




Figura 3. Punts d'aforament de cabals



Figura 4. Punt d'aforament de cabals (punt 1) setembre 2019. Durant la campanya, el punt de la foto de l'esquerra (sobrevisor) no sortia aigua i el punt de la foto de la dreta si (sortida EDAR actual).

4.3.1. Resum de resultats

A continuació es detalla el resum de les campanyes d'aforament realitzades al municipi de Pau i Olivars de Pau, així com la dotació (l/hab.d). Aquesta és calculada a partir de la població actual en temporada baixa, 573 habitants, i de l'increment de població estacional del cap de setmana, 100 habitants, determinats en la Taula 4 d'aquest present document.

Cabal (m³/h)					
Punt mostreig	Punt 1	Punt 1	Punt 1	Punt 2	Punt 2
Dia	05/09/2019	07/09/2019	10/10/2019	08/11/2019	09/11/2019
HORA	Dijous	Dissabte	Dijous	Divendres	Dissabte
9:00:00	1,67	2,47			5,44
10:00:00	2,47	3,40	2,47	6,12	6,12
11:00:00	3,40	4,47	1,67	6,12	6,12
12:00:00	2,47	5,68	2,47	6,12	6,12
13:00:00	2,47	3,40	3,40	6,12	6,12
14:00:00	3,40	2,47	3,40	5,44	6,12
15:00:00	4,47	4,47	3,40	6,12	6,12
16:00:00	2,47	2,47	2,47	5,44	6,12
17:00:00	1,67	2,47	1,67	4,94	4,94
18:00:00			1,67	4,94	

Cabal (m³/h)							Mitjana 2019
Punt mostreig	Punt 1	Punt 1	Punt 1	Punt 2	Punt 2		
Dia	05/09/2019	07/09/2019	10/10/2019	08/11/2019	09/11/2019		
HORA	Dijous	Dissabte	Dijous	Divendres	Dissabte		
Mitjana (m³/h)	2,72	3,48	2,52	5,71	5,92		4,07
Mitja diària (m³/d)	65	83	60	137	142		98
Població (hab.)	573	673	573	673	673		633
Dotació (l/hab.d)	114	124	105	204	211		163*

Taula 8. Campanyes aforament de cabals del 2019

* Per calcular la mitjana de les dotacions s'ha depreciat la campanya realitzada el 10/10/2019 degut els baixos valors.

Els resultats de les campanyes realitzades el 2007 s'adjunten a la següent taula:

Cabal (m³/h)				Mitjana 2007
Punt mostreig	Punt 3	Punt 3	Punt 2	
Dia	15/07/2007	16/07/2007	18/10/2007	
HORA	Diumenge	Dilluns	Dijous	
8:00:00	13,17	11,41	7,31	
9:00:00	11,44	13,32	11,16	
10:00:00	8,35	9,21	4,82	
11:00:00	12,20	13,50	4,32	
12:00:00	13,28	12,85	4,32	
13:00:00	11,84	13,17	3,82	
14:00:00	15,48	13,10	3,92	
15:00:00	14,50	13,10	4,20	
16:00:00	20,56	14,97	4,90	
17:00:00	10,29	11,88	4,25	
18:00:00	11,44	12,63	5,00	
19:00:00	15,08	12,92	6,48	10,39
Mitjana (m³/h)	13,14	12,67	5,38	10,39
Mitja diària (m³/d)	315	304	129	249
Població (hab.)	568	568	568	568
Dotació (l/hab.d)	555	535	227	439

Taula 9. Campanyes aforament de cabals del 2007




Figura 5. Campanyes d'aforament de cabals

Durant la realització de la campanya del setembre del 2019, es detecten cabals considerablement menors que la campanya del 2007, considerant que els valors són massa baixos i que les lectures podrien ser incorrectes. Per aquest motiu es torna a repetir un aforament de cabal el dia 10/10/2019 però els resultats han tornat a ser del mateix ordre. També s'incrementa les bases de dades amb una nova campanya d'aforament el novembre del 2019.

Amb el conjunt de les dades, es destaca els elevats cabals del juliol de 2007, de l'ordre de 310 m³/d i una dotació de 555 l/hab.d. S'ha comprovat amb les dades pluviomètriques del municipi que en aquells dies no es van produir precipitacions que poguessin alterar els resultats de l'aforament. Aquests valors, tot i ser l'única campanya disponible en temporada alta, es consideren excessivament grans tenint en compte que la mitjana de consum domèstic d'aigua potable és de 302 l/hab.d. Per aquest motiu, tot i demostrar l'alt nivell d'estacionalitat de la població, no es consideren les mostres de juliol 2007 a l'hora de determinar les dotacions.

El cabal mitjà de les campanyes realitzades el setembre, octubre i novembre del 2019, totes realitzades en temporada baixa, és 98 m³/d i considerant 633 habitants la mitjana d'habitants de la mostra surt una dotació de 152 l/hab.d (163 l/hab.d descartant la campanya realitzada el 10/10/2019 degut els baixos valors). Així doncs es confirma la variació degut a l'estacionalitat del nucli urbà connectat al sistema de sanejament. Aquesta estacionalitat ja es podia observar a partir de les dades de consums trimestrals d'aigua potable facilitades per l'Ajuntament.

A la gràfica anterior, tot i que s'observa una lleugera diferència entre els cabals aforats en cap de setmana respecte als dies laborables, es considera menyspreable la diferència.

4.4. Càlcul dels cabals segons dotacions

A partir dels resultats de les diferents campanyes d'aforament, així com les dades de consum d'aigua potable es genera la següent taula comparativa de dotacions. Tal i com s'ha comentat anteriorment, la campanya de 2007 es descarta degut a ser un valor superior al consum d'aigua potable, i per tant es consideren valors no significatius.

	Mitjana campanya aforament 2019 l/d·hab	Consum d'aigua potable 2018 l/d·hab	Mitjana (campanyes 2019 i consum aigua potable) l/d·hab
Temporada baixa	163	191	177
Temporada alta	-	302	-

Taula 10. Cabals d'aigua residual estimats

Per tant a partir dels valors de la taula anterior, es considera òptim agafar com a dotació **180 l / hab.dia**, el qual correspon al valor mig entre la dotació calculada a partir del consum d'aigua potable i la dotació obtinguda de les campanyes d'aforament.

4.5. Conclusions

A partir de la dotació estimada segons l'apartat anterior, de 180 l / hab.dia i la població de disseny determinada en la Taula 4 es calcula el cabal d'aigua residual generat en el municipi per l'escenari actual (2019) i l'escenari futur (2039):

	Cabal d'aigua residual temporada baixa m ³ /dia	Cabal d'aigua residual temporada alta m ³ /dia
Escenari actual 2019	121	132
Escenari futur 2039	158	169

Taula 11. Cabals d'aigua residual estimats

Si es comparen els cabals aforats amb els cabals calculats segons la població i la dotació estimada, s'observa:

- Es comprova que els cabals calculats per la temporada alta (132 m³/d) són força inferiors als cabals de l'aforament del juliol de 2007 (304 – 315 m³/d) però superiors als de setembre de 2019 (98 m³/d).

- Es comprova que els cabals calculats per temporada baixa ($121 \text{ m}^3/\text{d}$) són pràcticament iguals als cabals afotats el octubre 2007 ($129 \text{ m}^3/\text{d}$), són superiors a la campanya del setembre i octubre del 2019 ($60 - 85 \text{ m}^3/\text{d}$) i lleugerament inferior als de la campanya de novembre del 2019 ($137 - 142 \text{ m}^3/\text{d}$).
- Els cabals de 2019 són substancialment inferiors als de 2007, tot i que les dotacions de consums en lloc de disminuir s'han anat incrementant al llarg del temps.

Per tant, es recomana que per donar servei a la realitat de l'àmbit tributari, és necessari realitzar un disseny versàtil que pugui adaptar-se a variacions importants de cabals.

5. Determinació de les càrregues i concentracions de disseny de la planta depuradora

5.1. Campanya analítica

Les campanyes analítiques realitzades consisteixen en les següents:

- **Primera campanya:** compresa entre els dies entre dijous 5 i diumenge 8 de setembre del 2019, al punt 1, a l'abocament al riu Tort.
- **Segona campanya:** realitzada entre els dies divendres 8 i el diumenge 10 de novembre de 2019, al punt 2, en el pou d'inici del col·lector en alta.
- **Tercera campanya:** realitzada en dues fases per l'empresa TECNOAMBIENTE S.L. sol·licitada per PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER)., en el marc del Projecte d'obra per a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Pau. T.M. Pau. Campanya realitzada els dies diumenge 15 i dilluns 16 de juliol del 2007, al punt 3, l'últim pou de registre del col·lector d'arribada a l'actual EDAR; i dijous 18 d'octubre del 2007, al punt 2, el pou d'inici del col·lector en alta.

5.1.1. Campanya de setembre de 2019

La primera campanya de recollida de les aigües residuals produïdes en el municipi de Pau s'ha realitzat durant els dies compresos en el període de dimecres 5 de setembre al 8 de setembre del 2019, aquests inclosos.

La planificació de la campanya de mostreig de dos (2) dies laborables (dijous 5 i divendres 6 de setembre del 2019) i de dos (2) dies en cap de setmana (dissabte 7 i diumenge 8 de setembre del 2019) té com objectiu la major representació de la caracterització de les aigües en el municipi estacional com és el d'estudi.

El mostrejador va recollir submostres de 100 ml cada 15 minuts durant 24 hores. Posteriorment aquestes submostres es van integrar en funció del cabal en un recipient adequat per obtenir una mostra

representativa del període mostrejat. L'inici del mostreig va començar a les 9:00 hores del dijous i va finalitzar a les 9:00 del dilluns.

D'aquestes mostres es van realitzar en laboratori les analítiques de DBO5, DQO, MES; Nt i Pt. Resultats que es detallen en la Taula 12 del present document.

El punt de mostreig va ser en el punt d'abocament al riu Tort:



Figura 6. Punts d'abocament al riu Tort i punt presa de mostres setembre 2019

5.1.2. Campanya de novembre de 2019

Durant els dies compresos en el període del divendres 8 de novembre al 10 de novembre del 2019, aquests inclosos s'ha realitzat la segona campanya de recollida de les aigües residuals produïdes en el municipi de Pau.

Aquesta segona campanya té com objectiu la major representació de la caracterització de les aigües en el municipi estacional com és el d'estudi.

El mostrejador va recollir submostres de 100 ml cada 15 minuts durant 24 hores. Posteriorment aquestes submostres es van integrar en funció del cabal en un recipient adequat per obtenir una mostra representativa del període mostrejat. L'inici del mostreig va començar a les 9:00 hores del divendres i va finalitzar a les 9:00 del dilluns.

D'aquestes mostres es van realitzar en laboratori les analítiques de DBO5, DQO, MES; Nt i Pt. Resultats que es detallen en la següent Taula 12 del present document.

El punt de mostreig s'ha situat al pou d'inici del col·lector en alta.



Figura 7. Punts d'aforament de cabals i presa de mostres novembre 2019



Figura 8. Punts d'aforament de cabals i presa de mostres novembre 2019

Els treballs d'aforaments i presa de mostres es van realitzar durant dos dies, un festiu i un altre feiner, per tal de determinar una possible variabilitat en les característiques de les aigües residuals abocades al sistema de sanejament.

La campanya de mostreig es va realitzar els dies 15 (diumenge) i 16 (dilluns) del mes de juliol de 2007.

El programa de mostreig ha consistit en la presa de dotze mostres parcials en el punt d'abocament per a cadascun dels dies, entre les 8:00 i les 19:00 hores, amb la determinació dels cabals i dels paràmetres mesurats "in situ". De les mostres parcials s'ha obtingut una única mostra integrada al final del dia, que és proporcional al cabal circulant.




Figura 9. Punts d'aforament de cabals i presa de mostres Juliol 2007

5.1.3. Campanya de juliol de 2007

El punt de mostreig d'aquesta campanya s'ha situat a l'últim pou de registre del col·lector d'arribada a l'actual EDAR, com es pot observar a la Figura 9.



Figura 10. Punt d'aforament de cabals i presa de mostres Campanya juliol 2007




Figura 11. Punts d'aforament de cabals i presa de mostres Octubre 2007

5.1.4. Campanya d'octubre de 2007

El punt de mostreig s'ha situat al pou d'inici del col·lector en alta. Aquest s'ha modificat respecte a l'anterior campanya de juliol de 2007 amb l'objectiu de detectar variacions en el cabal per a determinar si existeixen fuites en l'actual col·lector.

Els treballs d'aforament i presa de mostres s'han realitzat el dia 18 (dijous) del mes d'octubre 2007.

Aquesta ampliació de la campanya té com a finalitat la confirmació dels cabals i carregues contaminants de les aigües residuals que aboquen cap l'EDAR, respecte als valors obtinguts en els anteriors treballs de presa de mostres.

El programa de mostreig es igual al realitzat anteriorment, amb dotze mostres parcials entre les 8:00 i les 19:00 hores.

5.1.5. Resum dels resultats

Els resultats analítics de les set (7) mostres integrades recollides de la campanya de 2019 i de 2007 s'adjunten als diferents apèndixs adjunts en el document.

A continuació es presenten els valors obtinguts:

Paràmetre	05/09/19	06/09/19	07/09/19	08/09/19	08/11/19	09/11/19	10/11/19	Mitjana 2019	Punta 2019
	Dij	Div	Diss	Dg	Div	Diss	Dg		
DBO5 (mg/l)	96	110	120	100	56	116	19	88,1	120,0
DQO (mg/l)	299	408	351	321	110	228	64	254,4	408,0
MES(mg/l)	121	111	126	139	50	172	20	105,6	172,0
N total (mg/l)	50	59	59	56	24	30	19	42,4	59,0
P total (mg/l)	9	8	7,1	8	3,4	4,4	2,3	6,0	9,0

Taula 12. Resultats analítics de les campanyes 2019 de presa de mostres

Paràmetre	15/07/07	16/07/07	18/10/07		
	Dg	Dill	Dij	Mitjana 2007	Punta 2007
DBO5 (mg/l)	57	75	61	64,3	75
DQO (mg/l)	173	235	280	229,3	280
MES(mg/l)	92	118	41	83,7	118
N total (mg/l)	27	27	48	34,0	48
P total (mg/l)	5,1	4,5	7,5	5,7	7,5

Taula 13. Resultats analítics de les campanyes 2007 de presa de mostres

S'observa molt poca diferència entre les concentracions entre els dies laborals i els caps de setmana. Per altra banda, destaca que les concentracions de la campanya de 2019 són molt més elevades que les de 2007.

Degut a l'elevada diferència entre 2019 i 2007, es calculen les mitjanes i puntes dels valors de 2019, doncs es consideren més ajustats a la realitat actual del municipi.

Per altra banda, s'observa que en totes les mostres analitzades la relació Nt/DBO5 es troba entre 0,5 i 1; el que podria generar falta de matèria carbonosa ràpidament biodegradable per a una desnitritificació adequada per a complir els límits de l'esfluent.

A continuació es representen els valors obtinguts en 2019:




Figura 12. Resultats analítics de les campanyes de presa de mostres




Figura 13. Resultats analítics de les campanyes de presa de mostres

5.2. Anàlisis resultats campanyes analítiques

Les càrregues contaminants d'origen orgànic (DBO5 , DQO) i de sòlids en suspensió de les aigües analitzades en les diferents campanyes són valors molts baixos respecte als valors de referència d'aigües residuals d'origen urbà per a petites poblacions (*Guia de tractament d'aigua per a petits nuclis de població*).

Per altra banda, la relació Nt/ DBO₅ de totes les campanyes es troba desajustat per a una aigua purament domèstica. Aquesta mala relació indica que la desnitritificació necessària per complir els objectius de qualitat de l'esfluent no s'assoliria. Per tant, els resultats de la campanya denoten que cal una font externa carboni per tal d'assegurar els límits d'abocament en quant al nitrogen.

5.3. Justificació de les càrregues de disseny adoptades.

Analitzant els principals paràmetres contaminants i quant a la tipologia de l'aigua residual, es realitza una taula comparativa de les càrregues i de les concentracions contaminants teòriques (típiques d'un aigua residual urbana segons valors del CEDEX) i reals (obtingudes a partir dels resultats de les campanyes analítiques realitzades, la població i els cabals calculat de la campanya d'aforament)

		Valors teòrics d'una aigua urbana residual (CEDEX)	Valors mitjans a partir de les campanyes analítiques	Mitjana entre valors teòrics d'aigua residual urbana i valors real
DBO ₅	g/hab·dia	60,00	20,36	40,18
	kg/dia	37,98	12,89	25,43
	mg/l	313,88	106,50	210,19
DQO	g/hab·dia	120,00	65,90	92,95
	kg/dia	75,96	41,71	58,84
	mg/l	627,77	344,75	486,26
MES	g/hab·dia	70,00	23,75	46,88
	kg/dia	44,31	15,03	29,67
	mg/l	366,20	124,25	245,22
NKT	g/hab·dia	11,00	10,70	10,85
	kg/dia	6,96	6,78	6,87
	mg/l	57,55	56,00	56,77
P _T	g/hab·dia	2,00	1,53	1,77
	kg/dia	1,27	0,97	1,12
	mg/l	10,46	8,03	9,24

Taula 14. Caracterització d'aigua residual urbana i real

Tal i com es pot observar a la taula anterior les carregues contaminants obtingudes a partir de la campanya analítica realitzada de les aigües residuals del municipi de Pau són molt més baixos que els valors teòrics propis d'una aigua residual urbana tipus.

Per tant, per tal d'estar del costat de la seguretat i poder preveure possibles puntes de carrega contaminants i estacionalitat es considera adoptar valors mitjans entre els valors teòrics propis d'una aigua residual urbana i els valors reals obtinguts a partir de les campanyes realitzades com a càrregues contaminants d'origen orgànic (DBO₅, DQO), de sòlids en suspensió i fòsfor.

Per altra banda també es proposa adoptar, per estar al costat de la seguretat, la relació Nt/ DBO₅ = 0,4 que s'observa en la campanya analítica per determinar la carrega contaminant referent al nitrogen.

		Carregues de disseny adoptades
DBO ₅	g/hab·dia	40,18
	kg/dia	25,43
	mg/l	210,19

		Carregues de disseny adoptades
DQO	g/hab·dia	92,95
	kg/dia	58,84
	mg/l	486,26
MES	g/hab·dia	46,88
	kg/dia	29,67
	mg/l	245,22
NKT	g/hab·dia	16,07
	kg/dia	10,17
	mg/l	84,08*
P _T	g/hab·dia	1,77
	kg/dia	1,12
	mg/l	9,24

Taula 15. Caracterització d'aigua residual adoptada

* La concentració de nitrogen total s'ha calculat considerant la relació Nt/ DBO₅ = 0,4.

A partir d'aquestes carregues adoptades, es dimensionarà el sistema de tractament de la nova EDAR per les carregues de disseny calculades.

6. Determinació de les bases de disseny

Del anàlisis de totes les dades anteriors, s'han adoptat els següents criteris pel càcul de les bases de disseny de l'EDAR de Pau i Olivars de Pau:

- S'adopta una dotació d'aigua residual domèstica de 180l/hab.dia.
- Cabal de disseny de 170 m³/dia.
- S'adopta un coeficient de cabal punta de 2 respecte el cabal mitjà.
- S'adopta un coeficient de cabal màxim de pretractament de 5 respecte el cabal mitjà.
- S'han adoptat com a carregues de disseny la mitjana entre els valors de les campanyes analítiques realitzada i els valors teòrics típics d'aigua urbana residual.
- La concentració de nitrogen total s'ha calculat considerant la relació Nt/ DBO₅ = 0,4.
- Es consideren dos temporades en la situació actual, temporada baixa i temporada alta (correspondent a l'època estacional)

		Actual	Projectat	
Cabals				
Diaris:				
Diari (Q_D)	m ³ /dia	121	132	170
Horaris:				
Qmín, cabal mínim (0,5xQm)	m ³ /h	2,52	2,75	3,54
Q _m , cabal mitjà ($Q_D/24$)	m ³ /h	5,04	5,50	7,08
Q _p , cabal punta (2xQm)	m ³ /h	10,08	11,00	14,17
Qmàx, cabal màxim (5xQm)	m ³ /h	25,21	27,50	35,42
Concentracions				
		Carregues de disseny		
DBO ₅	mgO ₂ /l	210		
DQO	mgO ₂ /l	486		
MES	mg/l	245		
N _T	mgN/l	84		
P _T	mgP/l	9		

Taula 16. Bases de disseny de l'influent de l'EDAR

APÈNDIX N°1. Resultats campanya analítica setembre 2019 -Iproma

APÈNDIX N°2. Informe campanya novembre 2019 - Iproma

CAMPANYA D'AFORAMENTS I PRESA DE MOSTRES DELS NUCLIS PAU I ELS OLIVARS DE PAU

1. Recollida de mostres

Es va instal·lar un mostrejador automàtic dins de la tanca perimetral on s'aboquen les aigües residuals dels nuclis de Pau i Els Olivars de Pau a Figueres (Girona). El mostrejador va recollir submostres de 100 ml cada 15 minuts durant 24 hores. Posteriorment aquestes submostres es van integrar en un recipient adequat per obtenir una mostra representativa del període mostrejat. L'inici del mostreig va començar a les 10:00 hores del Divendres i va finalitzar a les 10:00 del dilluns. Per tant, es van recollir 3 mostres, una en dia laborable i altres dos en festius. La primera mostra compren el període de Divendres a Dissabte; la segona de dissabte a diumenge i la tercera de diumenge a dilluns.

La segona i tercera mostra van ser conservades correctament ja que no van arribar al laboratori abans de les 24 hores pertinents després de la presa de mostres.



INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S. L. U. Inscrita en el Registro Mercantil de Castellón Tomo 437 General de Sociedades, folio 11, hoja 143, inscripción 1º el 4 de abril 1990. Domicilio social: Ctra. de la Raya nº 46 - 12006 CASTELLÓN - C.I.F. B-12227469

2. Aforament


Es va realitzar mesures de cabal en el punt d'abocament durant dues jornades completes de 8 hores, un dia laborable (Divendres) i un dia no laborable (Dissabte). Les mesures de cabal es realitzaven cada hora mitjançant un molinet hidromètric, el qual presenta una hèlix que gira proporcionalment a la velocitat de l'aigua. A partir d'una fórmula es calcula el caudal en m/s (Q). El molinet es va col·locar just en la sortida de l'abocament.

$$S = r^2 \cdot ar \cos\left(\frac{r-h}{r}\right) - (r-h) \cdot \sqrt{r^2 - (r-h)^2}$$

$$Q = S \cdot Vel$$



Com es pot observar, no hi ha una diferència significativa entre el dia divendres i dissabte, excepte en l'horari de les 14 i 16 que s'observa un petit increment en el dissabte.
 Els valors similars de cabal, poden ser degudes també a l'aigua de pluja que hagi pogut filtrar-se.



APÈNDIX N°3. Informe campanya juliol 2007 - Proser



PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.

**CAMPANYA D'AFORAMENT, MOSTREIG
I CARACTERIZACIÓ DE LES AIGÜES
RESIDUALS DEL MUNICIPI DE LA PAU**

Badalona (Barcelona), Agost 2007



ÍNDEX

	Pàgina
1.- INTRODUCCIÓ	1
2.- OBJECTIUS	2
3.- ABASTS DELS TREBALLS	2
4.- DESCRIPCIÓ DELS PUNTOS DE MOSTREIG	2
5.- METODOLOGIA	4
5.1.- Treballs de camp	4
5.2.- Treballs de laboratori	4
6.- RESULTATS	5
7.- DISCUSSIÓ DE RESULTATS	12
8.- ESTIMA DE LA CÀRREGA CONTAMINANT QUE ARIBARÀ A LA PLANTA DEPURADORA DE LA PAU	14
ANNEX I.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC	

1. INTRODUCCIÓ

PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER). va sol·licitar a TECNOAMBIENTE, S.L., la preparació d'una oferta d'assistència tècnica per a la realització dels treballs d'aforament de cabals, mostreig i caracterització de la qualitat química de les aigües residuals del municipi de La Pau.

Aquesta oferta va ser acceptada en la seva totalitat per part del Client.

Els treballs d'aforament dels cabals i recollida de mostres es van fer al llarg de la tercera setmana del mes de juliol de 2007, procedint-se a continuació a la realització dels treballs de laboratori i gabinet complementaris.

El punt de mostreig ha estat seleccionat per part del Client.

Aquest informe recull, a la vegada que la metodologia emprada i les dades de camp (aforaments de cabals i paràmetres de determinació immediata), els resultats analítics determinats en les mostres integrades. Tanmateix, s'inclou una valoració dels resultats analítics obtinguts en les mostres integrades i el càlcul aproximat de la carrega contaminant que arribarà a la futura depuradora.

2. OBJECTIUS

Els objectius de l'estudi han estat els següents:

- 2.1. Presa de mostres i aforament dels cabals de les aigües residuals generades en el poble de La Pau, procedent del col·lector final que recull la totalitat dels abocaments generats en el municipi.
- 2.2. Caracterització de les aigües residuals del esmentat punt, al llarg dos dies de mostreig, un d'ells en un dia festiu.

3. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs de camp han consistit en la realització de dos dies d'aforament de cabals i presa de mostres en el punt d'abocament final del municipi.

Anteriorment a l'inici dels treballs de camp, es va procedir a un reconeixement del punt establert, a fi i efecte de seleccionar el mètode d'aforament del cabal circulant més adient. Els cabals s'han fet servir per compondre una mostra integrada al final del dia de forma que, el volum integrat, sigui proporcional al cabal circulant.

El programa de mostreig de les aigües residuals ha consistit en la presa de dotze mostres parcials en el punt d'abocament considerat, entre les 08,00 i les 20,00 hores, amb determinació dels cabals i dels paràmetres mesurats "in situ" (temperatura, pH i conductivitat). Les mostres parcials recollides es conserven refrigerades i al final del dia s'obté una única mostra integrada del punt d'abocament. La integració es fa en proporció al cabal circulant al llarg del dia.

Els treballs de camp es van realitzar durant els dies 15 i 16 de juliol de 2007, en el que no es van produir precipitacions que poguessin alterar els resultats.

4. DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE MOSTREIG

El punt de mostreig va ser proposat per PROSER, junt als tècnics de TECNOAMBIENTE, S.L. una vegada visitat la zona sotmesa a estudi. A continuació, es fa una breu descripció de les característiques del punt d'abocament considerat.

La tapa de registre on es va realitzat els aforaments i presa de mostres es troba molt propera a l'antiga EDAR del municipi (Coordenades UTM X: 509395 Y: 4683897) Aquest punt, recull la totalitat de les aigües residuals procedents de la població de La Pau i també d'una urbanització. Es tracta d'un col·lector circular de 40 cm de diàmetre que va a parar a l'antiga EDAR (actualment aquesta es troba enderrocada i plena de vegetació; vegeu foto número 3 del reportatge fotogràfic del present informe).

Les aigües residuals generades en el municipi van a parar a una petita riera.

L'accés es realitza per a la carretera Gi-6101, i un vegada arribat a la rotonda de l'entrada del poble agafar direcció Vilaüt i a 900 metres aproximadament, trencar a l'esquerra pel camí de terra.

5. METODOLOGIA

En aquest apartat es descriu, breument, la metodologia emprada en els treballs de camp i analítics de laboratori.

5.1. TREBALLS DE CAMP

Per realitzar els treballs de camp, es va desplaçar a la zona un equip format per un titulat superior i un ajudant, amb tot el material necessari per la presa de mostres i analítica dels paràmetres de determinació immediata, així com l'aforament de cabals.

El mètode d'aforament del cabal del punt considerat es va establir prèviament, donades les característiques i com a conseqüència dels treballs de reconeixement. Per l'aforament del punt d'abocament es va utilitzar el mètode de secció-velocitat, una vegada condicionada l'estació de mostreig, i mitjançant la utilització d'un cabalímetre portàtil.

El mostreig va ser proporcional al cabal circulant en el moment de la visita, mantenint-se les mostres refrigerades durant tot el dia. La periodicitat d'aquest mostreig va ser d'una hora, en una jornada de dotze hores (entre les 08,00 i les 20,00 hores). Un cop finalitzat, s'obtenia una mostra integrada del punt de mostreig, una per dia de treball (proporcional al cabal circulant) i, posteriorment, es distribuïa en diferents ampollles segons els paràmetres seleccionats.

Totes les submostres es fixaven i conservaven d'acord amb els protocols establerts, a fi i efecte de no alterar la seva qualitat. En el mateix dia s'enviaven al laboratori i es procedia immediatament a la realització de l'anàlítica.

5.2. TREBALLS DE LABORATORI

En el cas dels paràmetres considerats en el Decret 103/2000 de la Generalitat de Catalunya, s'han aplicat els protocols analítics específics. En la resta de paràmetres, s'han utilitzat els protocols analítics habituals en aquest tipus de treballs (bàsicament, Standard Methods de l'APHA).

D'altra banda **TECNOAMBIENTE, S.L.** disposa de laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua com Establiment Tècnic Auxiliar (Grup A), i com Entidad Colaboradora (Organismos de Cuenca) pel Ministerio de Medio Ambiente (Grup 3). A més a més, està homologat per l'Agència de Residus de Catalunya per a la caracterització dels mateixos, i està inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Pertany també a AEI/UILI.

El laboratori de **TECNOAMBIENTE, S.L.** disposa de la certificació de qualitat de la norma Internacional **ISO 9001** per activitats analítiques i presa de mostres, així com la certificació de la norma **ISO 14001 (Sistemes de Gestió Medi Ambiental)**.

També disposa de la Acreditació de la norma internacional UNE-EN-ISO/IEC 17205 (Núm. 479/LE 1035) per a la realització d'en assagis físic-químics d'aigües residuals, lixiviat, residus, llots i sediments.

6. RESULTATS

Els resultats obtinguts durant el dia de mostreig s'organitzen en una sèrie de Taules:

- Aforament dels cabals i paràmetres de determinació immediata en el punt d'abocament de La Pau , Taules 1 i 2.
- Evolució temporal dels paràmetres de determinació "in situ" en el punt d'abocament de La Pau (pH, conductivitat i temperatura), Figura 2 i 3.
- Evolució temporal dels cabals obtinguts durant els dies de mostreig en el col·lector de La Pau, Figura 4.
- Qualitat química de les mostres integrades del punt d'abocament de La Pau, Taula 3.

***** MUNICIPI LA PAU *******Taula 1.- Resultats paràmetres d'obtenció immediata (15/07/2007)**


HORA	T ^a (°C)	pH (unitats pH)	CONDUCTIVITAT 25°C (µS/cm)	CABAL (m ³ /h)
8:00	21,0	7,25	582	13,17
9:00	21,4	7,18	673	11,44
10:00	21,6	7,42	757	8,35
11:00	21,8	7,47	926	12,20
12:00	22,0	7,34	846	13,28
13:00	21,9	7,45	859	11,84
14:00	22,3	7,32	907	15,48
15:00	22,3	7,16	693	14,50
16:00	22,4	7,05	657	20,56
17:00	22,5	7,11	820	10,29
18:00	22,2	7,02	666	11,44
19:00	22,2	7,21	764	15,08
MITJANA	22,0	7,25	763	13,14
MÀXIM	22,5	7,47	926	20,56
MÍNIM	21,0	7,02	582	8,35
STD	0,45	0,15	110,00	3,10




***** MUNICIPI LA PAU *****

Taula 2.- Resultats paràmetres d'obtenció immediata (16/07/07)

HORA	T ^a (°C)	pH (unitats pH)	CONDUTIVITAT 25°C (μ S/cm)	Cabal (m ³ /h)
8:00	21,0	7,24	616	11,41
9:00	21,5	7,60	779	13,32
10:00	21,7	7,63	1.354	9,21
11:00	22,1	7,45	932	13,50
12:00	22,2	7,51	920	12,85
13:00	22,6	7,34	792	13,17
14:00	22,8	7,28	746	13,10
15:00	22,9	7,22	731	13,10
16:00	23,0	7,20	704	14,97
17:00	22,6	7,08	788	11,88
18:00	22,6	7,11	909	12,63
19:00	22,4	7,14	940	12,92
MITJANA	22,3	7,32	851	12,67
MÀXIM	23,0	7,63	1.354	14,97
MÍNIM	21,0	7,08	616	9,21
STD	0,64	0,19	188,42	1,39



***** PROSER S.A. *******Taula 3.- Resultats analítics de la mostra integrada del Col·lector de La Pau**

PARAMETRE	UNITATS	METODOLOGIA (Laboratori)	15/07/2007 (diumenge)	16/07/2007 (dilluns)
Cabal	m ³ /h	-	13,14	12,67
Amoni	mg/l	PNT LAB RES 35	27	27
Conductivitat (25°C)	µS/cm	PNT LAB 5	730	798
Clorurs	mg/l	PNT LAB 8	83	56
DBO ₅ total	mgO ₂ /l	PNT LAB 6	57,0	75
DQO total	mgO ₂ /l	PNT LAB 2	173	235
Fòsfor total	mg/l	PNT LAB 10	5,10	4,5
Olis i greixos	mg/l	PNT LAB 12	12	41
M.E.S.	mg/l	PNT LAB 1	92	118
Matèries Inhibidores	Eq/m ³	PNT LAB 22	< 3	< 3
Nitrats	mg/l	PNT LAB 17	< 0,1	< 0,1
Nitrogen Kjedahl	mg/l	PNT LAB 19	29	35
pH	unitats	PNT LAB 4	7,4	7,3
Tensoactius aniònics	mg/l	PNT LAB 11	3,2	4,4

7. DISCUSSIÓ DE RESULTATS

En aquest apartat es descriuen, breument, les característiques de les aigües residuals del punt d'abocament mostrejat, segons els diferents paràmetres determinats.

Les aigües residuals abocades per aquest punt són lleugerament alcalines, molt properes a la neutralitat amb un contingut relativament baix en sals dissoltes.

Com es pot comprovar, segons les dades obtingudes en les mostres horàries, la conductivitat elèctrica mesurada a 25°C és molt variable. Els valors obtinguts oscil·len entre 1.354 µS/cm a les 10:00 hores del dia 16 de juliol i 582 µS/cm a les 08:00 hores del dia 15 de juliol. Els valors més alts apareixen entre les 11:00 i les 14:00 hores en el dia festiu, i entre les 10:00 i les 12:00 hores durant el dia feiner, encara que durant aquest últim dia també s'aprecien unes puntes de conductivitat entre les 18:00 i 19:00 hores.

Aquestes puntes en el contingut de sals solubles en les aigües residuals abocades (conductivitat) corresponents, en termes generals, a les hores que previsiblement s'abocarien una major carrega contaminant, tenint en compte que es tracta d'aigües residuals d'origen urbà.

El valor obtingut de conductivitat en la mostra integrada durant el dia festiu (15/07/06) va ser de 763 µS/cm i de 851 µS/cm durant el dia feiner (16/07/06).

D'altra banda, en el pH no s'aprecia una variació significativa entre les mostres horàries. El valor obtingut en les mostres integrades van ser de 7,25 en el dia festiu i de 7,32 en el dia feiner.

Les temperatures determinades han estat entre 21,0°C i 23,0°C. Com calia esperar, les temperatures més baixes es donen a primeres hores del matí i les més altes a partir de les 11:00 hores, sense variacions significatives al llarg del dia.

El cabal mig aforat en aquest punt d'abocament durant els dies de mostreig va ser d'aproximadament 12,90 m³/h, amb una variació poc significativa entre els dos dies que va durar els treballs de camp (cabal mig durant el dia festiu 13,14 m³/h i de 12,76 m³/h durant el dia feiner). El cabal punta, en els dos dies de mostreig, apareixen a les 16:00 hores, amb un cabal de 20,56 m³/h (dia festiu) i de 14,97 m³/h (dia feiner). D'altra banda, el cabal mínim també s'aprecia en els dos dies de mostreig a les 10:00 hores, amb un valor de 8,35 m³/h en el dia festiu i de 9,21 m³/h en el dia feiner.

La mitjana del cabal diari aportat per aquest punt d'abocament, durant els dies de mostreig, va ser d'uns 310 m³/dia. Malgrat tot, tenint en compte que el mostreig es va realitzar en un horari diürn i que durant la nit i primeres hores de la matinada el consum d'aigua es menor (el cabal abocat correspon essencialment a fuites,

infiltracions i petites quantitats d'aigües residuals pròpiament dites), és molt possible que s'hagi valorat en excés, tant el cabal mig diari com la càrrega contaminant.

En relació a les característiques fisico-químiques de les aigües residuals analitzades, corresponen als dies de mostreig, presenten una càrrega contaminant d'origen orgànic molt baixa, per tractar-se d'aigües residuals d'origen domèstic sense cap tipus de tractament, com queda reflectit en els resultats de DDO i DBO₅ (valors mitjans de 204 i 66 mgO₂/l respectivament).

El valor més alt en la DQO es troba durant el dia feiner, valor de 235 mgO₂/l.

D'altra banda, aquesta matèria orgànica té un bo índex de biodegradabilitat, com es desprèn de la relació DQO/DBO₅, amb un valor d'aproximadament 3, en els dos dies que van durar el treballs de camp i presa de mostres, així com la caracterització de les mateixes.

Pel que fa al contingut de sòlids en suspensió d'aquestes aigües residuals es troben també en concentracions baixes (valor mitjà de 105 mg/l).

En relació als nutrients, el fòsfor i el nitrogen, com la matèria orgànica i el sòlids en suspensió es troben en concentracions baixes (valors de 32 i 5 mg/l respectivament).

El valor més alt en nitrogen orgànic i amoniacal es troba el dia 16 de juliol (dia feiner), valor de 35 mg/l, coincidint amb una major carrega contaminant d'origen orgànic.

D'altra banda, con caldria esperar tenint en compte l'origen de les aigües residuals, la major part del nitrogen es troba en forma amoniacal.

Els detergents també es troben en concentracions baixes (valor mitjà de 3,8 mg/l).

Les matèries inhibidores es troben per sota dels nivells del mètode analític utilitzat (< 3 Equiutox).

Per concloure, i amb les dades recollides, les aigües residuals procedents d'aquest punt d'abocament són d'una càrrega contaminant molt baixa, en tots els paràmetres de contaminació considerats, tenint en compte que es tracta d'aigües residuals d'origen domèstic que no han estat sotmeses a cap tipus de tractament de depuració abans del seu abocament a la llera pública.

El motiu, de la càrrega contaminant tant baixa que es detecta en el punt final d'abocament del municipi de La Pau, es degut, amb tota seguretat, a la incorporació d'aigües netes en algun tram de la xarxa de clavegueram procedents dels aiguamolls (hi ha que tenir en compte que el nivell freàtic en la zona es troba a menys d'un metre).

8. ESTIMA DE LA CÀRREGA CONTAMINANT QUE ARRIBARÀ A LA PLANTA DEPURADORA DE LA PAU

En aquest apartat es fa una estimació de la càrrega contaminant mitjana que previsiblement arribarà a la futura planta depuradora de La Pau. El valor mitjà diari del punt d'abocament durant els dies de treball en La Pau es presenta en la Taula 4.

Els cabals d'entrada a una planta de tractament presenten una variació al llarg del dia que segueix un patró horari, en termes generals, prou conegut en el cas de les aigües residuals urbanes. Els cabals mínims es troben en les primeres hores de la matinada, quan el consum d'aigua és menor i aquest es degut a fuites, infiltracions i petites quantitats d'aigua residual pròpiament dita. Els cabals punta s'acostumen a presentar a última hora del matí. Un segon cabal punta s'acostuma a produir a primeres hores del vespre, sempre i quan no es trobin diluïdes amb aigües blanques.

S'ha calculat que a la futura planta depuradora de La Pau, segons les dades obtingudes arribaran al voltant de 310 m³/dia, procedent d'aquest punt d'abocament considerat en present estudi.

D'altra banda, cal fer notar que la càrrega contaminant, generalment, segueix la variació del cabal; de manera que les hores puntes de cabal coincideixen amb una càrrega contaminant més elevada i, en canvi, quan els cabals arriben al mínim, la càrrega contaminant també disminueix. Per tant, i tenint present que aquest treball de mostreig s'ha realitzat, exclusivament, en horaris diürns (la presa de mostres s'ha fet entre les 08:00 i les 20:00 hores), és molt possible que s'hagi valorat en excés, tant el cabal mig diari com la càrrega contaminant que arribarà a la depuradora procedents d'aquest punt d'abocament.

En conclusió, i d'acord amb la informació aportada, les característiques mitjanes estimades de l'aigua a tractar (en funció de les dades disponibles) són les següents:

- Amoni 27 mg/l
- DBO₅ 66 mgO₂/l
- DQO total 203 mgO₂/l
- Fòsfor total 5 mg/l
- Nitrogen KJ. 32 mg/l
- MES 105 mg/l
- Olis i greixos 26 mg/l
- Tensoactius anionics . 4 mg/l

En conjunt, aquestes aigües residuals presenten una càrrega contaminant, en termes generals baixa, per tractar-se d'aigües residuals d'origen urbà, amb un índex de biodegradabilitat bo, amb una relació DQO/DBO₅ de 3,0.

De forma orientativa, la càrrega contaminant que arribarà a la futura planta depuradora de La Pau procedent d'aquest punt d'abocament, equivaldrà a uns 736 habitants equivalents, pel que fa a la matèria orgànica, 360 en relació a la matèria en suspensió i, 659 i 390, en relació al nitrogen i fòsfor total, respectivament.

Aquests càlculs s'han realitzat a partir de l'Article 10 del Decret 320/1990 de 21 de desembre, on es fixa "habitant equivalent" o quantitat de contaminació diària que cal considerar per cada habitant (pel càlcul de les matèries oxidables s'han utilitzat els resultats de DQO total per no disposar de la DQO decantada 2 hores):

MES -----	90 g	Matèries oxidables (2/3 DQO) --	57 g
Nitrogen -----	15 g	Fòsfor total -----	4 g

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües residuals, que estableix que un habitant-equivalent genera 60 g de DBO₅/dia, la càrrega contaminant d'origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà d'aproximadament 340 habitants/equivalents.

Taula 4 . Valors de la càrrega contaminant del municipi de La Pau.

PARÀMETRE	UNITATS	15/07/2007 (diumenge)	16/07/2007 (dilluns)	MITJANA
Cabal	m ³ /dia	315,36	304,08	309,72
Amoni	Kg/dia	8,51	8,21	8,36
DBO ₅ total	Kg/dia	17,97	22,81	20,39
DQO total	Kg/dia	54,56	71,46	62,96
Detergents	Kg/dia	1,01	1,34	1,17
Fòsfor total	Kg/dia	1,61	1,52	1,56
M.E.S.	Kg/dia	29,01	35,88	32,44
Nitrogen Kjedahl	Kg/dia	9,14	10,64	9,89
Olis i greixos	Kg/dia	3,78	12,47	8,12



Foto Núm 1: Vista general del punt d'abocament de La Pau



Foto Núm 2: Detall punt d'abocament de La Pau

ANNEX I.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Foto Núm 3: Antiga "EDAR" (Actualment coberta per vegetació).






Foto Núm 4: Riera on s'aboquen actualment les aigües residuals de La Pau

APÈNDIX Nº4. Resultats campanya analítica octubre 2007 - Proser


*** MUNICIPI LA PAU ***

Taula 1.- Resultats paràmetres d'obtenció immediata (18/10/2007)

HORA	T ^a (°C)	pH (unitats pH)	CONDUCTIVITAT 25°C (µS/cm)	CABAL (m ³ /h)
8:00	20,3	8,06	853	7,31
9:00	20,6	8,09	780	11,16
10:00	20,7	7,89	915	4,82
11:00	20,6	8,07	973	4,32
12:00	20,9	7,50	708	4,32
13:00	21,0	7,74	912	3,82
14:00	21,6	7,50	831	3,92
15:00	21,2	7,45	788	4,20
16:00	20,8	7,29	913	4,90
17:00	20,9	7,33	921	4,25
18:00	20,5	7,39	828	5,00
19:00	20,3	7,50	832	6,48
MITJANA	20,8	7,65	855	5,38
MÀXIM	21,6	8,09	973	11,16
MÍNIM	20,3	7,29	708	3,82
STD	0,37	0,30	75,11	2,10




Taula 2.- Resultats analítics de la mostra integrada del Col·lector de La Pau



PARÀMETRE	UNITATS	METODOLOGIA (Laboratori)	18/10/2007 (dijous)
Cabal	m ³ /h	-	5,38
Amoni	mg/l	PNT LAB RES 35	48
Conductivitat (25°C)	µS/cm	PNT LAB 5	932
Clorurs	mg/l	PNT LAB 8	62
DBO ₅ total	mgO ₂ /l	PNT LAB 6	61
DQO total	mgO ₂ /l	PNT LAB 2	280
Fòsfor total	mg/l	PNT LAB 10	7,5
Olis i greixos	mg/l	PNT LAB 12	8
M.E.S.	mg/l	PNT LAB 1	41
Matèries Inhibidores	Eq/m ³	PNT LAB 22	< 3
Nitrats	mg/l	PNT LAB 17	0
Nitrogen Kjedahl	mg/l	PNT LAB 19	50
pH	unitats	PNT LAB 4	7,4
Tensoactius aniònics	mg/l	PNT LAB 11	pendent










LLEGENDA

■	FASE 1
■	FASE 2
■	FASE 3



**APÈNDIX 2: ANALÍTIQUES REALITZADES DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE
L'EDAR DE PAU**

Código de muestra 326-2021-00033181 Fecha 19/08/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AR-21-XK-032423-01 / 326-2021-00033181



EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parnau Llona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033181 / AR-21-XK-032423-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción :	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis :	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis :	19/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente IGQQ-245

Formas Nitrogenadas		Resultados	Interpretaciones (*)
XK05N	XK Nitrógeno total Método : C511 0271 Calculation	Nitrogeno total	136,1 mg/l
XK05K	XK Nitrógeno Kjeldahl Método : C511 0249 Titulación volumétrica	Nitrógeno-Kjeldahl	135,9 mg/l
XK05M	XK Nitrógeno orgánico Método : Método Interno - Cálculo	Nitrógeno orgánico	32,0 mg/l
XK05I	XK Nitrógeno amoniacoal Método : C5110207 Titulación volumétrica	Nitrógeno Ammoniacal (N)	103,9 mg/l
XK02B	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO2) Método : C511 0135 Espectrofotometría UV-VIS	Nitrato (N-NO2)	<0,304 mg/l
XK00S	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO3) Método : C5110128 Cromatografía iónica	Nitrógeno nítrico	0,20 mg/l
Elementos Totales		Resultados	Interpretaciones (*)
XK056	XK Fósforo total (P) Método : C5110228 Espectrometría ICP-OES	Fósforo total (P)	15,7 mg/l
Otras Determinaciones		Resultados	Interpretaciones (*)
XK05Q	XK Materias en suspensión Método : Método Interno C511 0130 Gravimetría	Materias en suspensión	422 mg/l
XK02V	XK DB05 Método : C511 0143 Método manométrico	DB05	600 mg O2/l
XK02Y	XK DQO Método : C511 0141 Titulación volumétrica	Demanda Química de oxígeno DQO	871 mg O2/l

FIRMA

Mar Torres
 Técnico Analista

Código de muestra 326-2021-00033181 Fecha 19/08/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AR-21-XK-032423-01 / 326-2021-00033181

Química validado por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.

Código de muestra 329-2021-00033182 Fecha 19/08/2021
 Número de informe analítico AR-21-XK-031469-01 / 329-2021-00033182

Página 1/2



EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parmau Llaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígono Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033182 / AR-21-XK-0314L6-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción :	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis :	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis :	16/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier	Referencia del pedido :	19630

Fa inmrq acción , ue rigura en el cuadro anteriorha sido abortada por el cliente y el la, oratorio no es responsa. le de la q isq al

Descripción por el cliente ☐((-2L6

Formas Nitrogenadas	Resultados	(Interpretaciones *)
XK05N XK Nitrógeno total Método : C511 0241 Calculation Nitrogeno total	1165 q/g	
XK05K XK Nitrógeno Kjeldahl Método : C511 026j Titulación volumétrica Nitrogeno-Kjeldahl	1163 q/g	
XK05M XK Nitrógeno orgánico Método : Método Interno - Cálculo "j Nitrogeno orgánico	221L q/g	
XK05I XK Nitrógeno amoniacoal Método : C5110204 Titulación volumétrica Nitrogeno Aq amiacal "j	9319 q/g	
XK02B XK Nitrógeno de nitritos (N-NO2) Método : C511 0135 Espectrofotometría UV-VIS Nitrito "N-N<2j	F030L q/g	
XK00S XK Nitrógeno de nitratos (N-NO3) Método : C5110128 Cromatografía ionica Nitrogeno nitrico	0112 q/g	

Elementos Totales Resultados (Interpretaciones *)

XK059 XK Fósforo total (P) Método : C5110228 Espectrometria ICP-OES 7fosforo total "P"	111L q/g
---	----------

Otras Determinaciones Resultados (Interpretaciones *)

XK05Q XK Materias en suspensión Método : Método Interno C511 0130 Gravimetría Materias en suspensión	303 q/g
XK02V XK DBO5 Método : C511 0163 Método manométrico DB<5	350 q/g <2
XK02Y XK DQO Método : C511 0161 Titulación volumétrica Deq andal (uigica de oxigeno Dl <	624 q/g <2

FIRMA

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
barriada setsaq , shs/N
25222 sidaq on
ESPAÑA

Teléfono +3L 943 414 000
7ax +3L 943 414 033
agroaq , iental@eurofinsccq
www.eurofinsles

Eurofins Agroaq , iental SAH
ESA252LL8L9



*jj los ensayos y actividades que aparecen no están basados en la acreditación ENAC

Código de muestra	329-2021-00033182	Fecha	19/08/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AR-21-XK-031469-01 / 329-2021-00033182			

(úlq ica validado por Mar Torres

Marq e validado electrónicaq ente bor : Mar Torres

NOTA CLARATORIA

Este docuq ento sólo bude ser reprodusido en su totalidad y sólo da m de la q uestra analizada! f os resultados se han realizado e innraq ado de acuerdo con nuestros térmicos y condiciones generales de venta disboni, les , aña betición! Cuando se declara conincidencia o no conincidencia incertidum , re asociada con el resultado se pa añadido o eliq inado bara o, tener un resultado , u bude ser con barado con los límites reglaq entarios o esbencimaciones! f a incertidum , re no se pa tenido en cuenta bara los estandar , ue ya incluyen incertidum , re en la q edida! f os tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción estOdisboni. le , aña betición!

f os tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el la, oratorio Eurofins Agroaq , iental

Código de muestra 326-2021-00033184 Fecha 19/08/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AR-21-XK-032040-01 / 326-2021-00033184



EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parnau Lloona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígon Polizur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033184 / AR-21-XK-032040-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción :	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis :	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis :	17/08/2021
	Referencia del pedido : 19630		
T.muestra/Transporte :	Courier		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	IGQQ-248	Resultados	Interpretaciones (*)
Formas Nitrogenadas			
XK05K	XK Nitrógeno KMIdahl é 7todo : C511 024j Titulación volumétrica Nitrógeno-Kjeldahl	105,5 mg/l	
XK05I	XK Nitrógeno amoniacoal é 7todo : C5110209 Titulación volumétrica Nitrógeno Ammoniacal (N)	73,5 mg/l	
XK02B	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO2) é 7todo : C511 0135 Espectrofotometría UV-VIS Nitrito (N-NO2)	<0,304 mg/l	
XK00S	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO3) é 7todo : C5110128 Cromatografía iónica Nitrógeno nítrico	0,13 mg/l	
Elementos Totales			
XK056	XK Fósforo total (P) é 7todo : C5110228 Espectrometría ICP-OES Fósforo total (P)	10,2 mg/l	
Otras Determinaciones			
XK05Q	XK é aterias en suspensión é 7todo : é 7todo Interno C511 0130 Gravimetría Materias en suspensión	233 mg/l	
XK02V	XK DBO5 é 7todo : C511 0143 é 7todo manométrico DBO5	280 mg O2/l	
XK02Y	XK DQO é 7todo : C511 0141 Titulación volumétrica Demanda Química de oxígeno DQO	560 mg O2/l	

FIRÉ A

Mar Torres
Técnico Analista

Química validado por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

Agro
 partida setsambs, s/N
 25222 sidamon
 ESPAÑA

Teléfono +34 973 717 000
 Fax +34 973 717 033
 agroambiental@eurofins.com
 www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
 ESA25244849



(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra 326-2021-00033184 Fecha 19/08/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AR-21-XK-032040-01 / 326-2021-00033184

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests identificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.



Agro
 partida setsambs, s/N
 25222 sidamon
 ESPAÑA

Teléfono +34 973 717 000
 Fax +34 973 717 033
 agroambiental@eurofins.com
 www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
 ESA25244849

(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	326-2021-0003318ú	Fecha	19/08/2021	Página 1/2
NEmero de informe analítico	AR-21-XK-032041-01 / 326-2021-0003318ú			



TPSIGA TNYINVTRIA I GTR, TIG, GIA

A la atención de **Patricia Parnau plaona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para ser: inicio al cliente D			
Nuestra referencia D	326-2021-00033185 / AR-21-XK-032041-01	Sivo D	EX
descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción D	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis D	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis D	11/08/2021
		Referencia del pedido D	19630
Samuestra/Transporte D	Courier		

La información que figura en el cuadro anterior no ha sido enviada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la que figura.

descripción vor el cliente @(-249)

Formas Nitrogenadas		
	Resultados	Interpretaciones *)j
XK00N XK Nitrógeno total Método DCU11 0291 Calculation Nitrógeno total	88.0 q g/l	
XK00K XK Nitrógeno Kjeldahl Método DCU11 024j Situación: olumétrica Nitrógeno-Kjeldahl	88.0 q g/l	
XK00M XK Nitrógeno orgánico Método DMétodo Interno - Cálculo Nitrógeno orgánico	15.0 q g/l	
XK00L XK Nitrógeno amoniaco Método DCU110209 Situación: olumétrica Nitrógeno Aq amoniacal *Nj	1.311 q g/l	
XK02B XK Nitrógeno de nitratos (N-NO2) Método DCU11 013ú Tsvectrofotometría U, -, IG Nitrito *N-N<2j	FOJ304 q g/l	
XK00G XK Nitrógeno de nitratos (N-NO3) Método DCU110128 Cromatografía ionica Nitrógeno nítrico	0.11 q g/l	
Elementos Setales		
	Resultados	Interpretaciones *)j
XK006 XK Fósforo total (P) Método DCU110228 Tsvectrometria ICP-OTG	9.60 q g/l	
70soro total *Pj		
Otras determinaciones		
	Resultados	Interpretaciones *)j
XK00Q XK Materias en suspensión Método DMétodo Interno Cú11 0130 Yra: imetría Materias en suspensión	60 q g/l	
XK02, XK z BOú Método DCU11 0143 Método manométrico DB<5	240 q g <2l	
XK02V XK z QO Método DCU11 0141 Situación: olumétrica Deq ando (uicida de oxigeno D, <	456 q g <2l	

FIRMA	Mar Torres
	Técnico Analista

Agro
 barbida setsaq .shs/N
 25222 sidaq on
 TGPNA

Teléfono +34 9L3 L1L 000
 7ax +34 9L3 L1L 033
 agroaq .iental@eurofinscoq
 www.eurofinsles



*)j los ensayos y actividades que aparecen no están basados en la acreditación ENACI

Código de muestra	326-2021-0003318ú	Fecha	19/08/2021	Página 2/2
NEmero de informe analítico	AR-21-XK-032041-01 / 326-2021-0003318ú			

(la información validada por Mar Torres
 @mrq se validado electrónicamente por Mar Torres

NOSA ACPARASORIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo de la que se muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles. Los análisis mencionados en este documento se han añadido para tener un resultado, que puede ser comparado con los límites reglamentarios establecidos para la incertidumbre. No se ha tenido en cuenta para los estandares, que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Los tests identificados con las dos letras del código XK se realizan en la oratoria Eurofins Agro, incluyendo

fotos de identificación con la descripción correspondiente.

Agro
 barbida setsaq .shs/N
 25222 sidaq on
 TGPNA

Teléfono +34 9L3 L1L 000
 7ax +34 9L3 L1L 033
 agroaq .iental@eurofinscoq
 www.eurofinsles



*)j los ensayos y actividades que aparecen no están basados en la acreditación ENACI

Código de muestra	326-2021-0003318ú	Fecha	19/08/2021	Página 1/2
NEmero de informe analítico	AR-21-XK-032424-01 / 326-2021-0003318ú			



TPSIGA TNYINVTRIA I GTR, TIG, GIA

A la atención de **Patricia Parnau plaona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para ser: inicio al cliente D			
Nuestra referencia D	326-2021-0003318X / AK-21-R4-032L2L-01	Sivo D	ER
z descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción D	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis D	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis D	19/08/2021
Referencia del pedido D			19630
S/muestra/Sansvorte D	Courier		

Si a la información, que figura en el cuadro anterior, se ha modificado por el cliente y el laboratorio no es responsable. Le dejamos a su disposición:

z descripción vor el cliente		
Q((-251		

Formas Nitrogenadas		
	Kesultados	Interpretaciones *)j
XK0M XK Nitrógeno total é todo DCM1 0201 Calculation Nitrógeno total	10210 q/g	
XK0MK XK Nitrógeno Kjeldahl é todo DCM1 0249 Situación : volumétrica Nitrógeno-ácido	10119 q/g	
XK0Mé XK Nitrógeno orgánico é todo D6 todo Interno - Cálculo *)j Nitrógeno orgánico	2X12 q/g	
XK0M XK Nitrógeno amoniaco é todo DCM1020U Situación : volumétrica Nitrógeno Amoniacal *Nj	XLIIX q/g	
XK02B XK Nitrógeno de nitratos (N-NO2) é todo DCM1 013MTsvecotofotometría U, -, IG Nitrito *N-N<2j	F0130L q/g	
XK00G XK Nitrógeno de nitratos (N-NO3) é todo DCM10128 Cromatografía iónica Nitrógeno nítrico	0H12 q/g	

Elementos Setales		
	Kesultados	Interpretaciones *)j
XK0M5 XK Fósforo total (P) é todo DCM10228 Tsvectrometria ICP-OTG Fósforo total *Pj	9199 q/g	

Otras z eternizaciones		
	Kesultados	Interpretaciones *)j
XK0MQ XK ésteres en suspensión é todo D6 todo Interno CM1 0130 Yra: imetría Materias en suspensión	201 q/g	
XK02, XK z BOM é todo DCM1 0143 é todo manométrico DB<5	60 q/g <2j	
XK02V XK z QO é todo DCM1 0141 Situación : volumétrica Deq andal (uña de oxígeno D(<	531 q/g <2j	

FIRÉ A		
	Mar Torres Tecnico Analista	

Código de muestra	326-2021-0003318ú	Fecha	19/08/2021	Página 2/2
NEmero de informe analítico	AR-21-XK-032424-01 / 326-2021-0003318ú			

(uña de oxígeno validado por Mar Torres

@rnrq e validado electrónicamente por : Mar Torres

NOSA ACREDITACIÓN
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da m de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles, les , aprobación
 Cuando se declara comprobada o no comprobada la incertidumbre, se asocia con el resultado se ha añadido o eliminado para tener un resultado , que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandares , que ya incluyen incertidumbre , re en la que están.
 Los tests identificados con las dos letras del código R4 se realizan en el laboratorio Eurofins Agroaq , tanto

fós tests indentificados con las dos letras del código R4 se realizan en el laboratorio Eurofins Agroaq , tanto

Código de muestra 926-2021-00099188 Fecha 29/08/2021
 Número de informe analítico AR-21-XK-092343-01 / 926-2021-00099188

Página 1/2



EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parmau Llaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígono Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033188 / AR-21-XK-032959-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción :	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis :	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis :	23/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier	Referencia del pedido :	19630

4a información muy ligera en el cuadro inferiorq, a sido ahorada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la f isf ab

Descripción por el cliente .I GG-252

Formas Nitrogenadas	Resultados	Interpretaciones Q*
XK04N XK Nitrógeno total 5 Modo : C411 02é1 Calculation Nitrogeno total	12) 18 f g	
XK04K XK Nitrógeno Kjeldahl 5 Modo : C411 02j 3 Titulación volumétrica Nitrogeno-Kjeldahl,I	12) 18 f g	
XK045 XK Nitrógeno orgánico 5 Modo : 5 Modo Interno - Cálculo Q* Nitrogeno orgánico	32) 18 f g	
XK04I XK Nitrógeno amoniacoal 5 Modo : C4110204 Titulación volumétrica Nitrogeno Af. oniacal Q*	92) 16 f g	
XK02B XK Nitrógeno de nitritos (N-NO2) 5 Modo : C411 0194 Espectrofotometría UV-VIS Nitrito Q=N<2*	F080) f g	
XK00S XK Nitrógeno de nitratos (N-NO9) 5 Modo : C4110128 Cromatografía ionica Nitrogeno nítrico	0) 1 f g	
Elementos Totales	Resultados	Interpretaciones Q*
XK046 XK Fósforo total (P) 5 Modo : C4110228 Espectrometría ICP-OES 7ésfero total (P*)	1) 18 f g	
Otras Determinaciones	Resultados	Interpretaciones Q*
XK04Q XK 5 áteras en suspensión 5 Modo : 5 Modo Interno C411 0190 Gravimetría Materias en suspensión) 13 f g	
XK02V XK DBO4 5 Modo : C411 01j 9 5 Modo manométrico DB<5	600 f g <2	
XK02Y XK DQO 5 Modo : C411 01j 1 Titulación volumétrica Def andú Guif icia de oxígeno DG<	650 f g <2	

FIR5 A

Mar Torres
Técnico Analista

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
ESPAÑA

Teléfono +3) 943 11a 000
7ax +3) 943 11a 033
agrof_pienta@eurofins.es
www.eurofins.es

Eurofins Agrof pienta SAq
ESA252)) 8) 9

ENAC
ENSAYOS
Nº5001007 N°5001202

Q* Los ensayos y actividades desarrollados no están autorizados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	926-2021-00099188	Fecha	29/08/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AR-21-XK-092343-01 / 926-2021-00099188			

Gulf ica validado hor Mar Torres

,nlof e validado electrónicaf ente hor : Mar Torres

NOTA ACLARATORIA

Este docuf ento sólo huede ser rehroducido en su totalidad y sólo da le de la f uestra analizadab
4os resultados se , an realizado e inlorf ado de acuerdo con nuestros térf inos y condiciones generales de venta dishoniples pajo heticiónb
Cuando se declara confort idad o no confort idadq a incertidu pre asociada con el resultado se , a añadido o olif inado hara optener un
resultado mu hueda ser con harado con los lfl ites reglatarios o eshecificaciones4a incertidu pre no se , a tenido en cuenta hara los
estandar mue ya incluyen incertidu pre en la f edida
4os tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción estOdishoniple pajo heticiónb

4os tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laporatorio Eurolins Agrof pientalb

Código de muestra K24F2021R000KK160 8ecFa 19/09/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2213R01 / K24F2021R000KK160



EPTISA ENGINYEIA I SEhVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parnau Lloona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033190 / AR-21-XK-032215-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción :	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis :	18/08/2021
8ecFa de inicio del análisis :	06/08/2021	Referencia del pedido :	19630
T.muestra/Transporte :	Courier		

4a información más ligera en el cuadro inferior, a sido ahortada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la falsedad.

Descripción por el cliente : GG-25Q

8formas Nitrogenadas		Resultados	Interpretaciones (*)
- X03N	- X Nitrógeno total 5 Modo : C311 021 Calculation	Nitrogeno total j Q9 f g/l	
- X03X	- X Nitrógeno XécticaI 5 Modo : C311 02j 6 Titulación volumétrica	Nitrogeno-Xéctica, I j Q8 f g/l	
- X035	- X Nitrógeno orgánico 5 Modo : 5 Modo Interno RCálculo	Nitrogeno orgánico 12g f g/l	
(*)			
- X03I	- X Nitrógeno amoniacal 5 Modo : C3110206 Titulación volumétrica	Nitrogeno Ammoniacal (N) 62d f g/l	
- X02B	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo : C311 01G Espectrofotometría UVR/IS	Nitrato (N-N<2) F0180Q f g/l	
- X00S	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo : C3110129 Cromatografía iónica	Nitrogeno nítrico 0d1 f g/l	
Elementos Totales		Resultados	Interpretaciones (*)
- X034	- X Bóxforo total (P) 5 Modo : C3110229 Espectrometría ICP-ICPES	Tóxforo total (P) 8d1 f g/l	
Otras Determinaciones		Resultados	Interpretaciones (*)
- X03Q	- X 5 aterias en suspensión 5 Modo : 5 Modo Interno C311 01H Gravimetría	Materias en suspensión 1d1 f g/l	
- X02V	- X DBO3 5 Modo : C311 01j K5 Modo manométrico	DB<5 180 f g <2d	
- X02Y	- X DQO 5 Modo : C311 01j 1 Titulación volumétrica	Def. agua Guifa de oxígeno DG< 319 f g <2d	

8in5 A

Mar Torres
Técnico Analista

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
ESPAÑA

Teléfono +3491 311 000
7ax +3491 311 033
agrof.pienta@eurofinsbof
www.eurofinsbof

(*) 4os ensayos y actividades farcados no estan af. Harados por la acreditación ENACb



Eurofins Agrof. pienta SAq
ESA252QCBQ

Código de muestra K24F2021R000KK160 8ecFa 19/09/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2213R01 / K24F2021R000KK160

Guifa de validado hor Mar Torres
agrof. e validado electrónicamente hor : Mar Torres

NOTA ACALAHATOIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da la de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta dishoniples para heticónb.
 Cuando se declara conlrf idad o no conlrf idad, la incertidumbre asociada con el resultado se , a añadido o el informado hara optener un resultado que sea correcto con los límites reglamentarios o establecidos. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandares que ya incluyen incertidumbre en la medida de las edades.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción es: Odishoniple para heticónb.

4os tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agrof. pienta.

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
ESPAÑA

Teléfono +3491 311 000
7ax +3491 311 033
agrof.pienta@eurofinsbof
www.eurofinsbof

Eurofins Agrof. pienta SAq
ESA252QCBQ



(*) 4os ensayos y actividades farcados no estan af. Harados por la acreditación ENACb

Código de muestra 924-2021-00099131 Fecha 29/08/2021
 Número de informe analítico AR-21-XK-092340-01 / 924-2021-00099131

Página 1/2



ÚPEITA ÚNSINGÚRIA I TÚRYÚITVT,A

A la atención de **Patricia Parmau . Iaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígon Polizur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto Lara servicio al cliente v

Nuestra referencia v	326-2021-00033191 / AR-21-XK-032960-01	EILO v	EX
: escripción de la muestra	Aguas residuales		
Fecha de recepción v	06/08/2021		
Fecha de inicio del análisis v	06/08/2021	Fecha de finalización del análisis v	23/08/2021
E muestra/Envío Lorte v	Courier	Referencia del Lledo v	19630
4a información mue legura en el cuadro inferiorq, a sido ahortada hor el cliente y el laboratorio no es resposable de la f isf ab			
: escripción Lote el cliente	.I GG-255		

Formas Nitrogenadas Resultados Interpretaciones Q*

XK0zN	XK Nitrógeno total 5 Modo vCz11 02é1 Calculation	Resultados	Interpretaciones Q*
	Nitrogeno total	968 f g	
XK0zK	XK Nitrógeno Kjeldahl 5 Modo vCz11 02j 3 Etilación polumétrica	962 f g	
	Nitrogeno-Kjeldahl		
XK0z5	XK Nitrógeno orgánico 5 Modo v5 Modo Interno - Cálculo	220 f g	
	Nitrogeno orgánico		
XK0zI	XK Nitrógeno amoniacal 5 Modo vCz11020é Etilación polumétrica	á01 f g	
	Nitrogeno Ammoniacal		
XK0zB	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO2) 5 Modo vCz11 019z úsLectrofotometría UY-YIT	FOBOO f g	
	Nitrito N-NO2		
XK00T	XK Nitrógeno de nitratos (N-NO9) 5 Modo vCz110128 Cromatografía ionica	001 f g	
	Nitrogeno nitrico		

Elementos Totales Resultados Interpretaciones Q*

XK0z4	XK Fósforo total (P) 5 Modo vCz110228 úsLectrometria ICP-OÜT	Resultados	Interpretaciones Q*
	Fósforo total (P)	135 f g	

Otras : determinaciones Resultados Interpretaciones Q*

XK0zQ	XK 5 áteras en susLension 5 Modo v5 Modo Interno Cz11 0190 Srapimetría	Resultados	Interpretaciones Q*
	Materias en susLension	032 f g	
XK02Y	XK : BOz 5 Modo vCz11 01j 9 5 Modo manométrico	Resultados	Interpretaciones Q*
	DB<5	500 f g <2	
XK02G	XK : QO 5 Modo vCz11 01j 1 Etilación polumétrica	Resultados	Interpretaciones Q*
	Def andia Guif icia de oxigeno DG-	á2á f g <2	

FIR5 A

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
úTPANA

Teléfono +309a3 á1a 000
7ax +309a3 á1a 033
agrof_piental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agrof piental SAq
ESA2520CB03

ENAC
ENSAYOS
Nº3501007 N°363202

Q* Los ensayos y actividades desarrollados no están acreditados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	924-2021-00099131	Fecha	29/08/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AR-21-XK-092340-01 / 924-2021-00099131			

Guif ica validado hor Mar Torres

,nlof e validado electrónicaf ente hor : Mar Torres

NOEA AC. ARAEORIA

Este docum ento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da le de la f uestra analizadab
4os resultados se , an realizado e inform ado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta dishoniples pa) heticiónb
Cuando se declara confidencial o no confidencialidadq a incertidum pre asociada con el resultado se , a añadido o olif inado hara optener un
resultado mu huenda ser con harado con los límites reglamentarios o eshecificaciones4a incertidum pre no se , a tenido en cuenta hara los
estandar mue y incluyen incertidum pre en la f edida
4os tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción estj dishoniple pa) heticiónb

4os tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agrof pientalb

Código de muestra K24F2021R000KK16K 8ecFa 19/09/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2213R01 / K24F2021R000KK16K



EPTISA ENGINYEIA I SEhVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parnau Lloona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-00033193 / AR-21-XK-032214-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción :	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis :	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis :	18/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

8formas Nitrogenadas	Resultados	Interpretaciones (*)
- X05N - X Nitrógeno total Método : C511 0231 Calculation Nitrogeno total	8j .2 mg/l	
- X05X - X Nitrógeno XéldoFl Método : C511 02j 6 Titulación volumétrica Nitrogeno-Kéldahl	8j .1 mg/l	
- X05M - X Nitrógeno orgánico Método : Método Interno RCálculo (*) Nitrogeno orgánico	22,5 mg/l	
- X05I - X Nitrógeno amoniacoal Método : C5110203 Titulación volumétrica Nitrogeno Ammoniacal (N)	61,5 mg/l	
- X02B - X Nitrógeno de nitritos (NRIO2) Método : C511 01K5 Espectrofotometría UVR/IS Nitrito (N-N<2)	F0,30j mg/l	
- X00S - X Nitrógeno de nitratos (NRIO4) Método : C5110129 Cromatografía iónica Nitrogeno nítrico	0,13 mg/l	
Elementos Totales	Resultados	Interpretaciones (*)
- X054 - X Bósforo total (P) Método : C5110229 Espectrometría ICP-ICPES 7ósforo total (P)	9,5j mg/l	
Otras Determinaciones	Resultados	Interpretaciones (*)
- X05Q - X Materiales en suspensión Método : Método Interno C511 01K0 Gravimetría Materiales en suspensión	304 mg/l	
- X02V - X DBO5 Método : C511 01j 1 KMétodo manométrico DB<5	340 mg <2l	
- X02Y - X DQO Método : C511 01j 1 Titulación volumétrica Demanda Química de oxígeno DQ<	555 mg <2l	

8in MA

Mar Torres
Técnico Analista

Agro
partida setsambs, s/N
25222 sidamon
ESPAÑA

Teléfono +34 943 414 000
7ax +34 943 414 033
agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
ESA252j 8j 9



(*) Los ensayos y actividades marcados no estan amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra K24F2021R000KK16K 8ecFa 19/09/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2213R01 / K24F2021R000KK16K

Química validado por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOTA ACLAHATOIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles baajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción estodisponible baajo petición.

Los tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.

Agro
partida setsambs, s/N
25222 sidamon
ESPAÑA

Teléfono +34 943 414 000
7ax +34 943 414 033
agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
ESA252j 8j 9



(*) Los ensayos y actividades marcados no estan amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra K23R2021R000KK146 8ecFa 19/09/2021
 Número de informe analítico AhR21R XRDK2219R01 / K23R2021R000KK146

Página 1/2



EPTISA ENGINYEIA | SEHVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parmau Llaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígon Polizur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-0003319X / AK-21-R4-032218-01	Tipo :	ER
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción :	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis :	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis :	18/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier	Referencia del pedido :	19630

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente IGQQ-258

8ormas Nitrogenadas	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X05N - X Nitrógeno total Método : C511 0271 Calculation Nitrógeno total	92,6 mg/l	
- X05X - X Nitrógeno XjedalaF Método : C511 0264 Titulación volumétrica Nitrógeno-XjedalaF	92,X mg/l	
- X05M - X Nitrógeno orgánico Método : Método Interno RCálculo (*) Nitrógeno orgánico	12,6 mg/l	
- X05I - X Nitrógeno amoniacoal Método : C5110207 Titulación volumétrica Nitrógeno Amoniacoal (N)	0,9,8 mg/l	
- X02B - X Nitrógeno de nitritos (NRNO2) Método : C511 01K5 Espectrofotometría UVR/IS Nitrito (N=N<2)	F0,30X mg/l	
- X00S - X Nitrógeno de nitratos (NRNO3) Método : C5110129 Cromatografía ionica Nitrógeno nítrico	0,12 mg/l	

Elementos Totales	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X053 - X Bóxforo total (P) Método : C5110229 Espectrometria ICP/DES Fósforo total (P)	8,8X mg/l	

Otras Determinaciones	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X05Q - X Materias en suspensión Método : Método Interno C511 01K0 Gravimetría Materias en suspensión	210 mg/l	
- X02V - X DBO5 Método : C511 016K Método manométrico DB<5	290 mg <2l	
- X02Y - X DQO Método : C511 0161 Titulación volumétrica Demanda Química de oxígeno DQ<	X80 mg <2l	

8lh MA

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
partida setsambs, s/N
25222 sidamon
ESPAÑA

Teléfono +34 938 01 0000
7ax +34 938 01 0033
agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
ESA252XX8X9



(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	K23F2021R000KK146	8ecFa	19/09/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AhR21R XRK2219R1 / K23F2021R000KK146			

Química validada por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOTA ACLAHATOHIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests indentificados con las dos letras del código R4 se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.

Código de muestra K23F2021R000KK143 8ecFa 19/09/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2220R01 / K23F2021R000KK143



ÚPTEITA ÚNS INGÚHIA I Túh YÚITVT,A

A la atención de **Patricia Parnau . Iaona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto Lara servicio al cliente v

Nuestra referencia v	326-2021-00033196 / AR-21-XK-032220-01	EILo v	EX
: descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción v	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis v	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis v	18/08/2021
		Referencia del Lleido v	19630
E muestra/EtransLorte v	Courier		

4a información más ligera en el cuadro inferior, a sido ahortada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la falsedad.

: descripción del cliente .I GG-260

Formas Nitrogenadas		Resultados	Interpretaciones Q*
- X0zN	- X Nitrógeno total 5 Modo vCz11 02é1 Calculation	Nitrogeno total) 8B f g/l	
- X0zX	- X Nitrógeno XéldidaFI 5 Modo vCz11 02j 4 Etilación polimérica	Nitrogeno-Xéldida, I) 8B f g/l	
- X0z5	- X Nitrógeno orgánico 5 Modo v5 Modo Interno RCálculo	Nitrogeno orgánico 15B f g/l	Q*
- X0z1	- X Nitrógeno amoniaco 5 Modo vCz110206 Etilación polimérica	Nitrogeno Ammoniacal Q*) 63B f g/l	
- X02B	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo vCz11 01K úsLectrofotometría UYR/IT	Nitrito Q-NRIO2* <0B0F f g/l	
- X00T	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo vCz110129 Cromatografía iónica	Nitrogeno nítico 0d2 f g/l	

Elementos Totales		Resultados	Interpretaciones Q*
- X023	- X Bóxforo total (P) 5 Modo vCz110229 úsLectrometria ICPO/UT	Tóxforo total (P*)) 8B f g/l	
Otras : determinaciones		Resultados	Interpretaciones Q*
- X0zQ	- X 5 ateras en susLension 5 Modo v5 Modo Interno Cz11 01K Scápmetría	Materias en suspensión 282 f g/l	
- X02Y	- X : BOz 5 Modo vCz11 01j K5 Modo manométrico	DB05 250 f g O2I	
- X02G	- X : QO 5 Modo vCz11 01j 1 Etilación polimérica	Def. andada Guifa de oxigeno DGO F25 f g O2I	

8in5 A

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
úTPANA

Teléfono +3F 9) 3) 1) 000
7ax +3F 9) 3) 1) 033
agrof pienta@eurolinstof
www.eurolinstof

* 40 ensayos y actividades facturados no están facturados por la acreditación ENAC



Eurofins Agrof pienta SAq
ESA252FF8F9

Código de muestra K23F2021R000KK143 8ecFa 19/09/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AhR21R XRK2220R01 / K23F2021R000KK143

Guifa validado por Mar Torres
agrof e validado electrónicamente por Mar Torres

NOEA AC. AHAE0hIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta dishoniples pago neto en bruto.
 Cuando se declara confección o no confección, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido para obtener un resultado más preciso que hará más difícil obtener un resultado más preciso que incluya incertidumbre por no tener en cuenta las estandarizaciones ya incluidas en la especificación.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está en la muestra.

40 tests identificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agrof pienta.

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
úTPANA

Teléfono +3F 9) 3) 1) 000
7ax +3F 9) 3) 1) 033
agrof pienta@eurolinstof
www.eurolinstof

Eurofins Agrof pienta SAq
ESA252FF8F9



* 40 ensayos y actividades facturados no están facturados por la acreditación ENAC

Código de muestra K23R2021R000KK146 8ecFa 19/09/2021
 Número de informe analítico AhR21R XRDK2221R01 / K23R2021R000KK146

Página 1/2



EPTISA ENGINYEIA | SEHVEIS, S.A

A la atención de **Patricia Parmau Llaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígono Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	326-2021-0003319X / AK-21-R4-032221-01	Tipo :	ER
Descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción :	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis :	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis :	18/08/2021
T.muestra/Transporte :	Courier	Referencia del pedido :	19630

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente IGQQ-261

8ormas Nitrogenadas	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X05N - X Nitrógeno total Método : C511 0261 Calculation Nitrógeno total	X2,6 mg/l	
- X05X - X Nitrógeno XéldafI Método : C511 02j 4 Titulación volumétrica Nitrógeno-4feldafI	X2,5 mg/l	
- X05M - X Nitrógeno orgánico Método : Método Interno RCálculo (*) Nitrógeno orgánico	1Q8 mg/l	
- X05I - X Nitrógeno amoniacoal Método : C5110206 Titulación volumétrica Nitrógeno Amoniacoal (N)	5XX mg/l	
- X02B - X Nitrógeno de nitritos (NRNO2) Método : C511 01K5 Espectrofotometría UV/VIS Nitrito (N=N<2)	F0,300 mg/l	
- X00S - X Nitrógeno de nitratos (NRNO3) Método : C5110129 Cromatografía ionica Nitrógeno nítrico	0,11 mg/l	

Elementos Totales	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X053 - X Bóxforo total (P) Método : C5110229 Espectrometria ICP/DES 7ésforo total (P)	6,XX mg/l	

Otras Determinaciones	Kesultados	Interpretaciones (*)
- X05Q - X Materias en suspensión Método : Método Interno C511 01K0 Gravimetría Materias en suspensión	181 mg/l	
- X02V - X DBO5 Método : C511 01j KMétodo manométrico DB<5	250 mg <2l	
- X02Y - X DQO Método : C511 01j 1 Titulación volumétrica Demanda Química de oxígeno DQ<	385 mg <2l	

8lh MA

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
partida setsambs, s/N
25222 sidamon
ESPAÑA

Teléfono +309X3 XIX 000
7ax +309X3 XIX 033
agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
ESA2520080



(*) Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	K23F2021R000KK146	8ecFa	19/09/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AhR21R XRK2221R1 / K23F2021R000KK146			

Química validada por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOTA ACLAHATOHIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests indentificados con las dos letras del código R4 se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.

Código de muestra K23F2021R000KK144 8ecFa 19/09/2021 Página 1/2
 Número de informe analítico AhR21R XRDK222K01 / K23F2021R000KK144



ÚPEITA ÚNS INGÚHIA I Túh YÚITVT,A

A la atención de **Patricia Parnau . Iaona**
 C/ Montclar nau nº25 Poligón Polízur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto Lara servicio al cliente v

Nuestra referencia v	326-2021-00033199 / AR-21-XK-032223-01	EILo v	EX
: descripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción v	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis v	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis v	18/08/2021
		Referencia del Lleido v	19630
E muestra/EtransLorte v	Courier		

4a información más ligera en el cuadro inferior, a sido ahortada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la falsedad.

: descripción del cliente .i GG-283

Formas Nitrogenadas		Resultados	Interpretaciones Q*
- X0zN	- X Nitrógeno total 5 Modo vCz11 02é1 Calculation	Nitrogeno total 69g f g/l	
- X0zX	- X Nitrógeno XéldidaFI 5 Modo vCz11 02j 4 Etilación polimérica	Nitrogeno-Xéldida,I 69g f g/l	
- X0z5	- X Nitrógeno orgánico 5 Modo v5 Modo Interno RCálculo	Nitrogeno orgánico 13d f g/l	Q*
- X0z1	- X Nitrógeno amoniaco 5 Modo vCz110206 Etilación polimérica	Nitrogeno Ammoniacal Q* 56d0 f g/l	
- X02B	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo vCz11 01K2 úsLectrofotometría UYR/IT	Nitrito Q<N<2* 50800 f g/l	
- X00T	- X Nitrógeno de nitratos (NRIO2) 5 Modo vCz110129 Cromatografía iónica	Nitrogeno nítrico 0d2 f g/l	
Elementos Totales		Resultados	Interpretaciones Q*
- X023	- X Bóxforo total (P) 5 Modo vCz110229 úsLectrometria ICPO/UT	Tóxforo total (P*) 6800 f g/l	
Otras : determinaciones		Resultados	Interpretaciones Q*
- X0zQ	- X 5 ateras en susLension 5 Modo v5 Modo Interno Cz11 01K0 Srapimetría	Materias en suspensión 10 f g/l	
- X02Y	- X : BOz 5 Modo vCz11 01j K5 Modo manométrico	DB<5 300 f g <2l	
- X02G	- X : QO 5 Modo vCz11 01j 1 Etilación polimérica	Def. andada Guía de oxígeno DG< 300 f g <2l	

8in5 A

Mar Torres
Técnico Analista

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
úTPANA

Teléfono +309) 3) 1) 000
7ax +309) 3) 1) 033
agrof pienta@eurolinstof
www.eurolinstof

* 40 ensayos y actividades facturados no están facturados por la acreditación ENAC



Código de muestra K23F2021R000KK144 8ecFa 19/09/2021 Página 2/2
 Número de informe analítico AhR21R XRDK222K01 / K23F2021R000KK144

Guía validada por Mar Torres
 Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOEA AC. AHAE0hIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta dishoniples pago neto incluidos.
 Cuando se declara confección o no confección de incertidumbre asociada con el resultado se, a añadido o eliminado para obtener un resultado más preciso que hará más fácil interpretar los resultados reglamentarios o estandarizaciones basadas en la incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandares que ya incluyen incertidumbre en la medida de lo posible.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está en la muestra.

40 tests identificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agrof pienta

Agro
hartida setsaf psqs/N
25222 sidaf on
úTPANA

Teléfono +309) 3) 1) 000
7ax +309) 3) 1) 033
agrof pienta@eurolinstof
www.eurolinstof

Eurofins Agrof pienta SAQ
ESA25200803



* 40 ensayos y actividades facturados no están facturados por la acreditación ENAC

Código de muestra K24R2021R000KR200 8ecFa 19/09/2021
 Número de informe analítico AhR21R XRDK2223R01 / K24R2021R000KR200

Página 1/2



ÚPEITA ÚNSINGÚHIA I TúhYÚITVT,A

A la atención de **Patricia Parmau . Iaona**
 C/ Montclar nau nº25 Polígon Polizur
 08290 Cerdanyola del Vallès
 ESPAÑA

Contacto Lara servicio al cliente v

Nuestra referencia v	326-2021-00033200 / AR-21-XK-032224-01	EILo v	EX
: escripción de la muestra	Aguas residuales		
8ecFa de recepción v	06/08/2021		
8ecFa de inicio del análisis v	06/08/2021	8ecFa de finalización del análisis v	18/08/2021
E, muestra/EtransLorte v	Courier	referencia del Ledido v	19630

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

: escripción Lor el cliente IGQQ-264

Bormas Nitrogenadas	Resultados	Interpretaciones (*)
- X0zN - X Nitrógeno total 5 Modo vCz11 02é1 Calculation Nitrógeno total	j 5,0 mg/l	
- X0zX - X Nitrógeno XéldafI 5 Modo vCz11 023j Etilación polumMrica Nitrógeno-Kaldal	j 4,9 mg/l	
- X0z5 - X Nitrógeno orgánico 5 Modo v5 Modo Interno RCálculo Nitrógeno orgánico	14,3 mg/l	
- X0zI - X Nitrógeno amoniacal 5 Modo vCz11020é Etilación polumMrica Nitrógeno Amoniacal (N)	60,6 mg/l	
- X02B - X Nitrógeno de nitritos (NRNO2) 5 Modo vCz11 01Kz úsElectrofotometria UYR/IT Nitrito (N=N<2)	F0,304 mg/l	
- X00T - X Nitrógeno de nitratos (NRNO3) 5 Modo vCz110129 Cromatografía ionica Nitrógeno nítrico	0,13 mg/l	

Úlemtos Eotales Resultados Interpretaciones (*)

- X0z4 - X Óxoforo total (P) 5 Modo vCz110229 úsLectrometria ICP/DúT	7ésforo total (P)	6,81 mg/l
--	-------------------	-----------

Otras : eterminaciones Resultados Interpretaciones (*)

- X0zQ - X 5 aterias en susLension 5 Modo v5 Modo Interno Cz11 01K0 Srapimetría Materias en suspensión		148 mg/l
- X02Y - X : BOz 5 Modo vCz11 013K5 Modo manomMrico DB<5		280 mg <2l
- X02G - X : QO 5 Modo vCz11 0131 Etilación polumMrica Demanda Química de oxígeno DQ<		30j mg <2l

8lh 5 A

Mar Torres
Tecnico Analista

Agro
partida setsambs, s/N
25222 sidamón
úTPANA

Teléfono +34 9j 3 j 1] 000
7ax +34 9j 3 j 1] 033
agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Agroambiental SA,
ESA25244849



(*) Los ensayos y actividades marcados no estQn amparados por la acreditación ENAC.

Código de muestra	K24F2021R000KK200	8ecFa	19/09/2021	Página 2/2
Número de informe analítico	AhR21R XRK223R1 / K24F2021R000KK200			

Química validada por Mar Torres

Informe validado electrónicamente por : Mar Torres

NOEA AC. AhAE0HIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandares que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests indentificados con las dos letras del código XK se realizan en el laboratorio Eurofins Agroambiental.

ANNEX NÚM. 2. INSPECCIÓ AMB CÀMERA

ANNEX NÚM. 2. INSPECCIÓ AMB CÀMERA**ÍNDEX**


1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. TRAMS INSPECCIONATS	3
APÈNDIX 1: INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CÀMERA	10

1. INTRODUCCIÓ

En el present annex es mostren els informes resultants de les inspeccions en càmera realitzades en diferents trams de la xarxa de clavegueram de la urbanització Els Olivars al nucli de Pau.

2. TRAMS INSPECCIONATS

A continuació es mostra un resum dels trams inspeccionats així com un recull dels aspectes més rellevants observats durant la inspecció dels mateixos. A l'Apèndix 1 del present annex es poden consultar els informes de la inspecció de cada tram portades a terme per l'empresa Netges Masmitjà.



TRAM 1


Direcció	Carrer Xaloc
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P112
Pou final	P113
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	150
Distància recorreguda	0,69 m



Observacions:

- No s'ha pogut passar la càmera atès que el diàmetre de la canonada és petit i presenta una pasta a les juntes que dificulten el pas del tractor.

Direcció	Carrer Xaloc
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P112
Pou final	P111A
Direcció	Aigües avall
Diàmetre	200
Distància recorreguda	53,94 m



Observacions:

- En general aquest tram de canonada es troba en bon estat exceptuant un forat als 26,4 m.




- A l'altura dels 53,94 m la canonada es desvia a l'esquerra al pou P111A.



TRAM 3

Direcció	Font d'En Vilar
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P111
Pou final	Pplastic
Direcció	Aigües avall
Diàmetre	315
Distància recorreguda	8,47 m



Observacions:

- S'observen dos tubs paral·lels; un de formigó i un altre de polietilè (aquest no està representat als plànols)




- A l'altura dels 6,26 m hi ha presència de dipòsits fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.




TRAM 4

Direcció	Carrer Mestral a Font d'en Vilar
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P115
Pou final	P111
Direcció	Aigües avall
Diàmetre	300
Distància recorreguda	15,17 m



Observacions:

- S'observa la presència d'arrels en la majoria de junes del tram estudiat.




- Als 15,17 m la canonada es desviada al pou cap avall amb un ressalt.



TRAM 5

Direcció	Carrer Nord a Llevant
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P116 (fet en ambdues direccions)
Pou final	P172A (fet en ambdues direccions)
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	94,42 m

Observacions:

- S'observa la presència d'arrels en tot el tram de canonada estudiat. En alguns casos les arrels trobades son de grans dimensions i dificulen el pas de la càmera.



- Als 7,02 m hi ha una connexió defectuosa a les 10 en punt (intrusió del 15%)




- Als 86,67 m hi ha una connexió defectuosa a les 3 en punt (intrusió del 5%)



TRAM 6


Direcció	Carrer Nord
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P163
Pou final	P172A
Direcció	Aigües avall
Diàmetre	300
Distància recorreguda	9,39 m

Observacions:

- S'observa la presència d'arrels en bona part del tram de canonada estudiat. Aquestes dificulen el pas de la càmera.



Direcció	Carrer Nord
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P172A
Pou final	P172
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	5,55 m



Observacions:

- Als 1,2 m s'observa una fractura circumferencial amb presència d'arrels.



- Al punt 4,06 m hi ha una fractura longitudinal.



- A l'alçada dels 5,14 m hi ha presència de dipòsits fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.



- A partir dels 5,55 m no passa el tractor degut a aquests dipòsits de fins.

TRAM 7

Direcció	Carrer Mestral
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P136 (fet en ambdues direccions)
Pou final	P160 (fet en ambdues direccions)
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	77,8 m

Observacions:

- S'observa la presència d'arrels en bona part de les juntes del tram de canonada estudiat.



- Als 31,49 m hi ha una connexió a les 12 rellotge, en el que pel diàmetre extern s'observen arrels.



- A l'alçada dels 39,73 m hi ha una esquerda.



- Als 53,32 m, als 62,77 m i als 67,03 m hi ha presència de dipòsits fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.



- Als 59,54 m hi ha una junta oberta de mitjana/gran dimensions.




- Als 77,54 m hi un nivell d'aigua del 75%. Als 77,8m passa sota rec fent sifó. Drenatge col·lapsat.



TRAM 8

Direcció	Carrer Garbí
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P135
Pou final	P128
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	102,33 m



Observacions:

- Durant el recorregut per la canonada es va observant la presència d'arrels de petites dimensions.



- A l'altura dels 0,14 m, als 52,8 m i als 54,47 m hi ha una esquerda longitudinal.




- Als 29,98 m hi ha una junta oberta de mitjana/gran dimensions.



- A l'altura dels 40,86 m hi ha una esquerda circumferencial.



- Al punt 47,07 m el nivell de l'aigua augmenta un cert %.



- Als 86,98 m hi ha presència de dipòsits fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.




- Als 101,68 m hi ha un defecte de revestiment (p128).



TRAM 9

Direcció	Carrer Llevant
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P119
Pou final	P120
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	56,28 m




Observacions:

- S'observa la presència d'arrels en tot el tram de canonada estudiat.



- Als 0 m hi ha un defecte de revestiment.




- A l'alçada dels 56,28 m hi ha un clavegueram desviat a la dreta.




TRAM 10

Direcció	Carrer Llevant
Data inspecció	09/09/2022
Pou inici	P130
Pou final	P132A
Direcció	Aigües amunt
Diàmetre	300
Distància recorreguda	105,46 m

Observacions:

- S'observa la presència d'arrels de petites dimensions en bona part del tram de canonada estudiat.



- Als 1,33 m, als 3,31 m, als 54,83 m i als 69,68 m hi ha presència de dipòsits fins assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.



- Als 9,95 m hi ha presència de dipòsits gruixuts assentats, disminuint així l'àrea transversal de la canonada.



- A l'alçada dels 16,11 m hi ha una fractura circumferencial.



- Als 35,59 m hi ha un forat en el desguàs.



- Als 48,79 m hi ha un defecte de revestiment (p132) desgast terra.



- Als 56,42 m hi ha una connexió defectuosa a les 11 en punt (intrusió del 15%)



- Als 61,11 m i als 105,44 m (p132A) hi ha un defecte de revestiment.



APÈNDIX 1: INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CÀMERA

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Tel: 647283307

Capmany

E-mail:

Fax: 626209208

Equipo del estudio:

Info@netegesmasmitja.com

Datos del cliente

Nombre del cliente:

ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Font den vilar

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	315
Diámetro de tubería:	315
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	
Material de la tubería:	
Dirección:	Aguas abajo

Observaciones

Equipo:	ABM Pau	Ref. Trabajo:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Dirección de la inspección:	Font den vilar
		Inicio:	P111 hor
		Profundidad del nodo inicial:	P plastic
		Dirección:	Aguas abajo
		Longitud inspeccionada:	315
		Material:	Tamaño:
			Forma:

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m		. tub hormigo		 09sep_003.JPG
0m		. tub polietile paralelo		 09sep_004.JPG
0m		. tub restaurant		 09sep_005.JPG
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P111		 09sep_002.JPG
6.26m	DES	Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.		 09sep_006.JPG

8.44m RE Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia conecta mestral no registrat



8.47m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm. mestral cal registre



Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Font den vilar		
Inicio:	P111 hor	Final:	P plastic
Profundidad del nodo de inicial:		Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	315
Longitud inspeccionada:			
Material:	Tamaño:		Forma:





Tabla de Observación

Equipo:									
Cliente de inspección:	ABM Pau								
Ref. de trabajo:									
Dirección de inspección:	Font den vilar								
Fecha de inspección:	09/09/2022								
Inicio:	P111 hor								
Profundidad del nodo de inicial:	P plastic								
Dirección:	Aguas abajo								
Longitud inspeccionada:	315								
Material:									
	Tamaño:		Forma:						
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR		Reloj	
Posición	Código	Descripción				SML	1st	2nd	%
0m									
0m									
0m									
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
6.26m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal							
8.44m	RE	Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia...							
8.47m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					9		

Elevation Chart

Equipo:							
Cliente de inspección:	ABM Pau						
Ref. de trabajo:							
Fecha de inspección:	09/09/2022						
Dirección de inspección:	Font den vilar						
Inicio:	P111 hor						
Profundidad del nodo de inicial:	P plastic						
Dirección:	Aguas abajo						
Longitud inspeccionada:	315						
Material:	Tamaño:		Forma:				



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
----------	--------	---------------------------	-------

Comentarios

Error en planols

Existeix tub paral.lel a hormigo el cual connecta mestral pou enterrat sens registre

Glosario

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal
RE	Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia...
JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Tel: 647283307

Capmany

E-mail:

Fax: 626209208

Equipo del estudio:

Info@netegesmasmitja.com

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Garbi

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Garbi
Inicio:	P130
Profundidad del nodo inicial:	1.15
Final:	P132A
Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	300
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P130		 09sep_002.JPG
1.33m	DES	Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.		 09sep_003.JPG
3.31m	DES	Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.		 09sep_004.JPG
6.29m	R	Raíces.		 09sep_005.JPG
8.74m	R	Raíces.		 09sep_006.JPG

9.95m DER Depósitos gruesos asentados% pérdida de área trasversal.



16.11m FC Fractura, circunferencial desde hasta en punto.



16.87m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



19.03m R Raices.



23.27m JN Conexión a las 10reloj, diámetro mm.



34.03m R Raices.



35.59m H Agujero en el desagüe desde 7 hasta 7 en punto.




45.84m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



48.79m LX Defecto de revestimiento. en P132 desgast terra



49.07m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P132



51.18m R Raices.



54.83m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



55.76m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm. terra



56.42m CX Conexión defectuosa a las 11 en punto, diámetro mm (intrusión 15%).



61.11m LX Defecto de revestimiento.



65.77m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm. esquierdes en interior



69.68m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



77.9m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



92.14m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



99.99m . estat general



105.44m LX Defecto de revestimiento. en P132A



105.46m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P132A




Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Garbi		
Inicio:	P130	Final:	P132A
Profundidad del nodo de inicial:	1.15	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería

**Gráfico de la tubería**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Garbi		
Inicio:	P130	Final:	P132A
Profundidad del nodo de inicial:	1.15	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería





Tabla de Observación

Equipo:									
Cliente de inspección:	ABM Pau								
Ref. de trabajo:	09/09/2022								
Dirección de inspección:	Garbi								
Inicio:	P130								
Profundidad del nodo de inicial:	1.15								
Dirección:	Aguas Arriba								
Longitud inspeccionada:	300								
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular				
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR		Reloj Desde	A
Posición	Código	Descripción				SML	mm		
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
1.33m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal							
3.31m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal							
6.29m	R	Raíces	J	S01					
8.74m	R	Raíces	J	F01					
9.95m	DER	Depósitos gruesos asentados...% pérdida de área trasversal							
16.11m	FC	Fractura, circunferencial desde ... hasta... en punto							
16.87m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				3			
19.03m	R	Raíces	J						
23.27m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				10			
34.03m	R	Raíces	J						
35.59m	H	Agujero en el desagüe a las ... (O desde ... hasta ... en punto)				7	7		
45.84m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				9			
48.79m	LX	Defecto de revestimiento							
49.07m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
51.18m	R	Raíces	J						
54.83m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal							
55.76m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				3			

56.42m	CX	Conexión defectuosa a las ... en punto, diámetro ...mm (intrusión ...%)							15	11	
61.11m	LX	Defecto de revestimiento									
65.77m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm								9	
69.68m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal									
77.9m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm								9	
92.14m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm								3	
99.99m											
105.44m	LX	Defecto de revestimiento									
105.46m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...									

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Garbi		
Inicio:	P130	Final:	P132A
Profundidad del nodo de inicial:	1.15	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**09sep_001: Excluded Observations**

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado

Comentarios**Datos del estudio**

Fecha del estudio: 09/09/2022

Nuestra referencia:

Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	3000
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:			
Cliente de inspección:	ABM Pau		
Ref. Trabajo:		Fecha de inspección:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Garbi		
Inicio:	P135	Final:	P128
Profundidad del nodo inicial:	1.95	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	3000
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P135		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0.14m	CL	Grieta, longitudinal a las 6 en punto.		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
9.39m	JN	Conexión a las 12reloj, diámetro mm.		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
10.98m	JN	Conexión a las 9reloj, diámetro mm.		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
16.73m		. estat general		

27.55m R Raices.



29.98m OJ Junta Abierta media/grande.



32.21m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



34.51m R Raices.



35.97m R Raices.



37.12m R Raices.



38.47m R Raices.



39.85m R Raices.




40.86m CC Grieta, circunferencial desde punto en punto.



42.05m R Raices.



47.07m WL Nivel de agua% diámetro.



48.79m JN Conexión a las 2reloj, diámetro mm.



49.69m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia Pou enterrat asfalt



52.8m CL Grieta, longitudinal a las 5 en punto.



53.5m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



54.47m CL Grieta, longitudinal a las 2 en punto.



54.97m R Raices.



57.41m R Raices.



58.4m R Raices.



61.12m R Raices.



61.81m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



62.29m R Raices.



66.23m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



71.08m R Raices.



79.13m R Raices.



84.15m R Raices.



85.92m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



86.98m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



87.71m R Raices.



94.13m R Raices.



97.88m R Raices.



100.13m R Raices.



101.68m LX Defecto de revestimiento. en p128



102.33m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P128




Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Garbi		
Inicio:	P135	Final:	P128
Profundidad del nodo de inicial:	1.95	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	3000
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería

**Gráfico de la tubería**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Garbi		
Inicio:	P135	Final:	P128
Profundidad del nodo de inicial:	1.95	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	3000
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería





Tabla de Observación

Equipo:	ABM Pau								
Cliente de inspección:	ABM Pau								
Ref. de trabajo:	09/09/2022								
Dirección de inspección:	Garbi								
Inicio:	P135								
Profundidad del nodo de inicial:	1.95								
Dirección:	Aguas Arriba								
Longitud inspeccionada:	3000								
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular				
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR		Reloj Desde	Reloj A
Posición	Código	Descripción				SML	mm		
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
0.14m	CL	Grieta, longitudinal a las ... en punto					6		
9.39m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					12		
10.98m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					9		
16.73m									
27.55m	R	Raíces		J					
29.98m	OJ	Junta Abierta media/grande							
32.21m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					3		
34.51m	R	Raíces		J					
35.97m	R	Raíces		J					
37.12m	R	Raíces		J					
38.47m	R	Raíces		J					
39.85m	R	Raíces		J					
40.86m	CC	Grieta, circunferencial desde ... hasta ... en punto							
42.05m	R	Raíces		J					
47.07m	WL	Nivel de agua...% diámetro							
48.79m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					2		
49.69m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
52.8m	CL	Grieta, longitudinal a las ... en punto					5		
53.5m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					9		
54.47m	CL	Grieta, longitudinal a las ... en punto					2		
54.97m	R	Raíces		J					
57.41m	R	Raíces		J					
58.4m	R	Raíces		J	S01				
61.12m	R	Raíces		J	F01				
61.81m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm					3		

62.29m	R	Raíces		J	S02															
66.23m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm																		9
71.08m	R	Raíces																		
79.13m	R	Raíces			J	F02														
84.15m	R	Raíces			J															3
85.92m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm																		
86.98m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal																		
87.71m	R	Raíces			J															
94.13m	R	Raíces			J															
97.88m	R	Raíces			J	S03														
100.13m	R	Raíces			J	F03														
101.68m	LX	Defecto de revestimiento																		
102.33m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...																		

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Garbi
Inicio:	P135
Profundidad del nodo de inicial:	1.95
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	
Material:	Hormigón
Fecha de inspección:	09/09/2022
Final:	P128
Profundidad del nodo final:	
Tamaño:	
Diámetro:	3000
Forma:	Circular



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado

Comentarios**Glosario**

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
CL	Grieta, longitudinal a las ... en punto
JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm
R	Raíces
OJ	Junta Abierta media/grande
CC	Grieta, circunferencial desde ... hasta ... en punto
WL	Nivel de agua...% diámetro
DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal
LX	Defecto de revestimiento

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Capmany

Fax: 626209208

Info@netegesmasmitja.com

Tel: 647283307

E-mail:

Equipo del estudio:

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Llevant

Teléfono:


E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Llevant
Inicio:	P119
Profundidad del nodo inicial:	1.40
Final:	P120
Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	300
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	LX	Defecto de revestimiento. en P119		 09sep_003.JPG

0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P119	 09sep_002.JPG
----	----	---	---

0.4m	R	Raices.	 09sep_004.JPG
------	---	---------	--

1.51m	R	Raices.	 09sep_005.JPG
-------	---	---------	---

4.06m	R	Raices.	 09sep_006.JPG
-------	---	---------	---

9.5m R Raices.



14.89m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



21.4m R Raices.



26.38m R Raices.



28.01m R Raices.



31.24m R Raices.



34.94m R Raices.



56.28m JN Conexión a las 10reloj, diámetro mm. P120



56.28m LR Alcantarillado desviado a la derechaP120 [cuarto/medio/completo]



56.28m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P120




Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Llevant		
Inicio:	P119	Final:	P120
Profundidad del nodo de inicial:	1.40	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección


Flujo tubería

**Tabla de Observación**

Equipo:	Cliente de inspección:	Ref. de trabajo:	Fecha de inspección:	Dirección de inspección:	Llevant	Inicio:	P119	Final:	P120													
										Profundidad del nodo de inicial:	1.40	Profundidad del nodo final:		Diámetro:	300	Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular	
Código y Descripción	Grado	Junta	Cont. Defect							VALOR			Reloj									
Posición	Código	Descripción	SML	mm	%	1st	2nd			Desde	A											
0m	LX	Defecto de revestimiento																				
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...																				
0.4m	R	Raíces	J	S01																		
1.51m	R	Raíces																				
4.06m	R	Raíces	J																			
9.5m	R	Raíces	J	F01											3							
14.89m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm																				
21.4m	R	Raíces	J	S02																		
26.38m	R	Raíces																				
28.01m	R	Raíces	J	F02																		
31.24m	R	Raíces	J	S03																		
34.94m	R	Raíces	J	F03																		
56.28m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm													10							
56.28m	LR	Alcantarillado desviado a la derecha... [cuarto/medio/completo]																				
56.28m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...																				

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Llevant		
Inicio:	P119	Final:	P120
Profundidad del nodo de inicial:	1.40	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**Comentarios****Datos del estudio**

Fecha del estudio: 09/09/2022

Nuestra referencia:

Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas abajo

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado

Observaciones

Equipo:			
Cliente de inspección:	ABM Pau	Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Llevant	Fecha de inspección:	
Inicio:	P163	Final:	P172A
Profundidad del nodo inicial:	1.60	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular


Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0.03m	JN	Conexión a las 11reloj, diámetro mm. en p163		 09sep_004.JPG
0.03m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P163		 09sep_003.JPG
5.48m	R	Raices.		 09sep_005.JPG
9.36m	R	Raices.		 09sep_006.JPG
9.39m		. no passa tractor		 09sep_006.JPG

Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Llevant		
Inicio:	P163	Final:	P172A
Profundidad del nodo de inicial:	1.60	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección


Flujo tubería

**Tabla de Observación**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022					
Dirección de inspección:	Llevant	Final:	P172A					
Inicio:	P163	Profundidad del nodo de inicial:	1.60					
Profundidad del nodo final:		Diámetro:	300					
Material:	Hormigón	Tamaño:						
Forma:			Circular					
Código y Descripción		Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR		Reloj	
Posición	Código	Descripción			mm	%	Desde	A
0.03m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm						11
0.03m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...						
5.48m	R	Raíces			S01			
9.36m	R	Raíces						
9.39m								

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Llevant
Inicio:	P163
Profundidad del nodo de inicial:	1.60
Dirección:	Aguas abajo
Longitud inspeccionada:	
Material:	Hormigón
Fecha de inspección:	09/09/2022
Final:	P172A
Profundidad del nodo final:	
Tamaño:	
Diámetro:	300
Forma:	Circular

**Comentarios****Glosario**

Código	Descripción
JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
R	Raíces

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
----------	--------	---------------------------	-------

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Capmany

Fax: 626209208

Info@netegesmasmitja.com

Tel: 647283307

E-mail:

Equipo del estudio:

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Mestral a Font den Vilar

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas abajo

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Mestral a Font den Vilar
Inicio:	P115
Profundidad del nodo inicial:	2.10
Final:	P111
Profundidad del nodo final:	
Longitud inspeccionada:	
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P115		

3.87m	R	Raices.	
-------	---	---------	---

5.17m	R	Raices.	
-------	---	---------	---

6.33m	R	Raices.	
-------	---	---------	---

7.6m	R	Raices.	
------	---	---------	---

10.78m R Raices.



13.51m R Raices.



14.78m . pou amb result



15.17m LD Alcantarillado desviado hacia abajoen pou [cuarto/medio/completo]



15.17m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia Pou no localitzat cal obrir 5

**Gráfico de la tubería**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Mestral a Font den Vilar	Final:	P111
Inicio:	P115	Profundidad del nodo de inicial:	2.10
Profundidad del nodo final:		Dirección:	Aguas abajo
Longitud inspeccionada:		Diámetro:	300
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular




Tabla de Observación

Equipo: Cliente de inspección: ABM Pau Ref. de trabajo:	Fecha de inspección: 09/09/2022									
Dirección de inspección: Mestral a Font den Vilar										
Inicio: P115	Final: P111									
Profundidad del nodo de inicial: 2.10	Profundidad del nodo final:									
Dirección: Aguas abajo	Diámetro: 300									
Longitud inspeccionada:										
Material: Hormigón	Tamaño:									
	Forma: Circular									
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR			Reloj	
Posición	Código	Descripción				SML	1st	2nd	%	Desde

0m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...

3.87m R Raíces J

5.17m R Raíces J

6.33m R Raíces J

7.6m R Raíces J

10.78m R Raíces J

13.51m R Raíces J


14.78m

15.17m LD Alcantarillado desviado hacia abajo... [cuarto/medio/completo]

15.17m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ... 5

Elevation Chart

Equipo: Cliente de inspección: ABM Pau Ref. de trabajo:	Fecha de inspección: 09/09/2022
Dirección de inspección: Mestral a Font den Vilar	
Inicio: P115	Final: P111
Profundidad del nodo de inicial: 2.10	Profundidad del nodo final:
Dirección: Aguas abajo	Diámetro: 300
Longitud inspeccionada:	
Material: Hormigón	Tamaño:
	Forma: Circular



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
-----------------	---------------	----------------------------------	--------------

Comentarios

Glosario

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
R	Raíces
LD	Alcantarillado desviado hacia abajo... [cuarto/medio/completo]

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Capmany

Fax: 626209208

Info@netegesmasmitja.com

Tel: 647283307

E-mail:

Equipo del estudio:

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

Mestral

Dirección del sitio:

Pau

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio


Fecha del estudio:	07/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	
Dirección de la inspección:	Mestral
Fecha de inspección:	07/09/2022
Inicio:	P136
Profundidad del nodo inicial:	1.15
Final:	P160
Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba
Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:	
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	JN	Conexión a las 9reloj, diámetro mm. en P136		 09sep_003.JPG
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P136		 09sep_002.JPG
3.09m	R	Raices.		 09sep_004.JPG
4.41m	R	Raices.		 09sep_005.JPG
5.56m	R	Raices.		 09sep_006.JPG


11.69m R Raices.



14.18m R Raices.



15.12m R Raices.



17.62m R Raices.



23.33m R Raices.




27.91m R Raices.



29.65m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



31.01m R Raices.




31.49m JN Conexión a las 12reloj, diámetro mm. arrels



32.4m R Raices.



34.5m R Raices.



39.73m CC Grieta, circunferencial desde hasta en punto.



44.52m R Raices.



45.76m R Raices.



52.02m R Raices.



53.32m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



54.32m R Raices.



56.27m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm.



58.21m R Raices.



59.54m OJ Junta Abierta media/grande.



60.71m R Raices.



62.77m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



65.06m S Daño Superficial. desgast



67.03m DES Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.



69.52m R Raices.




73.34m WL Nivel de agua% diámetro.




74.3m R Raices.



77.54m WL Nivel de agua75% diámetro.



77.8m . passa sota rec fent sifon



77.8m R Raices.



77.8m XP Drenaje Colapsado. no passa tractor

**Gráfico de la tubería**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	07/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Mestral		
Inicio:	P136	Final:	P160
Profundidad del nodo de inicial:	1.15	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
			Forma:
			Circular





Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	07/09/2022
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Mestral		
Inicio:	P136	Final:	P160
Profundidad del nodo de inicial:	1.15	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular


**Tabla de Observación**

Equipo:			Cliente de inspección:	ABM Pau	Fecha de inspección:	07/09/2022			
Ref. de trabajo:			Dirección de inspección:	Mestral	Inicio:	P136	Final:	P160	
Profundidad del nodo de inicial:			1.15	Profundidad del nodo final:		Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:	Material:	Tamaño:	Forma:	Circular					
					Código y Descripción	Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR
						SML	1st	2nd	Reloj Desde A
0m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm							9
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
3.09m	R	Raices	J						
4.41m	R	Raices							
5.56m	R	Raices	J						
11.69m	R	Raices	J						
14.18m	R	Raices	J						
15.12m	R	Raices	J	S01					
17.62m	R	Raices	J						
23.33m	R	Raices							
27.91m	R	Raices	J						
29.65m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm							9
31.01m	R	Raices							
31.49m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm							12
32.4m	R	Raices							
34.5m	R	Raices	J	F01					
39.73m	CC	Grieta, circunferencial desde ... hasta ... en punto							
44.52m	R	Raices							
45.76m	R	Raices	J						
52.02m	R	Raices	J						
53.32m	DES	Depósitos finos asentados.. % pérdida de área transversal							
54.32m	R	Raices	J						
56.27m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm							9
58.21m	R	Raices	J	S02					
59.54m	OJ	Junta Abierta media/grande							
60.71m	R	Raices	J	F02					
62.77m	DES	Depósitos finos asentados.. % pérdida de área transversal							
65.06m	S	Daño Superficial							
67.03m	DES	Depósitos finos asentados.. % pérdida de área transversal							
69.52m	R	Raices	J						

73.34m	WL	Nivel de agua...% diámetro								
74.3m	R	Raíces	J							
77.54m	WL	Nivel de agua...% diámetro					75			
77.8m										
77.8m	R	Raíces	J							
77.8m	XP	Drenaje Colapsado								

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. de trabajo:	
Fecha de inspección:	07/09/2022
Dirección de inspección:	Mestral
Inicio:	P136
Profundidad del nodo de inicial:	1.15
Final:	P160
Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	300
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado

Comentarios**Datos del estudio**

Fecha del estudio: 09/09/2022

Nuestra referencia:


Altura de tubería: 300
 Diámetro de tubería: 300
 Tamaño de tubería:
 Forma de la tubería: Circular
 Material de la tubería: Hormigón
 Dirección: Aguas abajo

Observaciones

Equipo:	ABM Pau	Ref. Trabajo:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Dirección de la inspección:	Mestral
		Inicio:	P160
		Profundidad del nodo	1.05
		Inicial:	P136
		Dirección:	Aguas abajo
		Longitud inspeccionada:	300
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	JN	Conexión a las 2reloj, diámetro mm. en P160		 09sep_002.JPG
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P160		 09sep_002.JPG
0.12m	DES	Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.		 09sep_004.JPG
1.02m	R	Raices.		 09sep_005.JPG
2.15m	R	Raices.		 09sep_006.JPG

13.42m DES Depósitos finos asentados70% pérdida de área transversal. sota rec sifón



13.97m XP Drenaje Colapsado. sota rec




Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Mestral		
Inicio:	P160	Final:	P136
Profundidad del nodo de inicial:	1.05	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular




Tabla de Observación

Equipo: Cliente de inspección: ABM Pau Ref. de trabajo:	Fecha de inspección: 09/09/2022									
Dirección de inspección: Mestral										
Inicio: P160	Final: P136									
Profundidad del nodo de inicial: 1.05	Profundidad del nodo final:									
Dirección: Aguas abajo	Diámetro: 300									
Longitud inspeccionada:										
Material: Hormigón	Tamaño:									
	Forma: Circular									
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR			Reloj	
Posición	Código	Descripción				SML	1st	2nd	%	Desde

0m JN Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm

0m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...

0.12m DES Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal

1.02m R Raíces


2.15m R Raíces

13.42m DES Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal

13.97m XP Drenaje Colapsado

Elevation Chart

Equipo: Cliente de inspección: ABM Pau Ref. de trabajo:	Fecha de inspección: 09/09/2022
Dirección de inspección: Mestral	
Inicio: P160	Final: P136
Profundidad del nodo de inicial: 1.05	Profundidad del nodo final:
Dirección: Aguas abajo	Diámetro: 300
Longitud inspeccionada:	
Material: Hormigón	Tamaño:
	Forma: Circular



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
----------	--------	---------------------------	-------

Comentarios

Glosario

Código	Descripción
JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal
R	Raíces
XP	Drenaje Colapsado

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Tel: 647283307

Capmany

E-mail:

Fax: 626209208

Equipo del estudio:

Info@netegesmasmitja.com

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Nord a Llevant rec

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Nord a Llevant rec
Inicio:	P116
Profundidad del nodo inicial:	1.80
Final:	P172A
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	300
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P116		 09sep_002.JPG
3.99m	R	Raices.		 09sep_003.JPG
5.28m	R	Raices.		 09sep_004.JPG
7.01m	R	Raices.		 09sep_005.JPG
7.02m	CX	Conexión defectuosa a las 10 en punto, diámetro mm (intrusión 15%).		 09sep_005.JPG

7.6m R Raices.



11.31m R Raices.



13.6m R Raices.



32.45m R Raices.



34.62m R Raices.



34.71m . no passa tractor



53.92m R Raices.




57.11m R Raices.



63.7m R Raices.



68.44m R Raices.



86.56m CX Conexión defectuosa a las 3 en punto, diámetro mm (intrusión 5%).



86.67m JN Conexión a las 10reloj, diámetro mm.




94.42m JN Conexión a las 9reloj, diámetro mm. en arqueta cega



94.42m RE Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia canvia politile 315

Gráfico de la tubería


Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:	ABM Pau	Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec	Fecha de inspección:	09/09/2022
Inicio:	P116	Final:	P172A
Profundidad del nodo de inicial:	1.80	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**Tabla de Observación**

Equipo:	Cliente de inspección:	Ref. de trabajo:	Fecha de inspección:	Dirección de inspección:	Inicio:	Profundidad del nodo de inicial:	Final:	Profundidad del nodo final:	VALOR		Reloj	
											Desde	A
Posición	Código	Descripción	Grado	Junta	Cont. Defect	SML	1st	2nd	Desde	A		
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...										
3.99m	R	Raices										
5.28m	R	Raices		J								
7.01m	R	Raices		J								
7.02m	CX	Conexión defectuosa a las ... en punto, diámetro ...mm (intrusión ...%)							15	10		
7.6m	R	Raices		J	S01							
11.31m	R	Raices										
13.6m	R	Raices										
32.45m	R	Raices										
34.62m	R	Raices										
34.71m												
53.92m	R	Raices										
57.11m	R	Raices		J	F01							
63.7m	R	Raices										
68.44m	R	Raices										
86.56m	CX	Conexión defectuosa a las ... en punto, diámetro ...mm (intrusión ...%)							5	3		
86.67m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm										
94.42m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm										
94.42m	RE	Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia...										

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec		
Inicio:	P116	Final:	P172A
Profundidad del nodo de inicial:	1.80	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**Comentarios****Datos del estudio**

Fecha del estudio: 09/09/2022

Nuestra referencia:

Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas abajo

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado

Observaciones

Equipo:			
Cliente de inspección:	ABM Pau		
Ref. Trabajo:		Fecha de inspección:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Nord a Llevant rec		
Inicio:	P172A	Final:	P116
Profundidad del nodo inicial:	1.70	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0.01m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P172A		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
3.01m	R	Raices.		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
6.1m		. reparacio	5	

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
7.89m	R	Raices.		

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
15.42m	R	Raices.		

19.66m R Raices.



22.15m R Raices.



25.59m R Raices.



29.04m R Raices.




37.2m R Raices.




40.25m R Raices.



44.35m R Raices.



45.2m JN Conexión a las 10reloj, diámetro mm.



50.19m R Raices.



52.64m R Raices.



57m R Raices.



61.96m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm.



65.84m R Raices.



74.48m MC Cambio de material a Polietileno en este punto. 315mm exterior



80.19m RE Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia perill per tractor



80.36m JN Conexión a las 3reloj, diámetro mm. en arqueta cega



80.48m . perill al tornar tractor




Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec		
Inicio:	P172A	Final:	P116
Profundidad del nodo de inicial:	1.70	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería




Página siguiente

Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec		
Inicio:	P172A	Final:	P116
Profundidad del nodo de inicial:	1.70	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

Dirección de inspección

Flujo tubería




Fin de inspección (P116)

Tabla de Observación

Equipo:	ABM Pau								
Cliente de inspección:	ABM Pau								
Ref. de trabajo:	09/09/2022								
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec								
Fecha de inspección:	09/09/2022								
Inicio:	P172A	Final:	P116						
Profundidad del nodo de inicial:	1.70	Profundidad del nodo final:							
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300						
Longitud inspeccionada:									
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular				
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR	Reloj		
Posición	Código	Descripción			SML	mm	%	Desde	A
0.01m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...							
3.01m 6.1m	R	Raíces	J						
7.89m	R	Raíces	J	S01					
15.42m	R	Raíces	J						
19.66m	R	Raíces	J	F01					
22.15m	R	Raíces	J						
25.59m	R	Raíces	J	S02					
29.04m	R	Raíces	J	F02					
37.2m	R	Raíces	J						
40.25m	R	Raíces	J	S03					
44.35m	R	Raíces	J	F03					
45.2m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				10			
50.19m	R	Raíces	J	S04					
52.64m	R	Raíces	J	F04					
57m	R	Raíces							
61.96m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				3			
65.84m	R	Raíces							
74.48m	MC	Cambio de material a...en este punto							
80.19m	RE	Tipo de nodo inicial, envarillado, numero de referencia...							
80.36m	JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm				3			
80.48m									

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau						
Cliente de inspección:	ABM Pau						
Ref. de trabajo:	09/09/2022						
Dirección de inspección:	Nord a Llevant rec						
Fecha de inspección:	09/09/2022						
Inicio:	P172A	Final:	P116				
Profundidad del nodo de inicial:	1.70	Profundidad del nodo final:					
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	300				
Longitud inspeccionada:							
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular		



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
0.01m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...	

Comentarios

Glosario

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
R	Raíces
JN	Conexión a las ...reloj, diámetro ...mm
MC	Cambio de material a...en este punto
RE	Tipo de nodo inicial, envarillado, número de referencia...

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Capmany

Fax: 626209208

E-mail: Info@netegesmasmitja.com

Equipo del estudio:

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

Nord

Dirección del sitio:

Teléfono:

E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	300
Diámetro de tubería:	300
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas Arriba

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Nord
Inicio:	P172A
Profundidad del nodo inicial:	1.50
Inicial:	
Dirección:	Aguas Arriba
Longitud inspeccionada:	
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
-0.01m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P172A		 09sep_002.JPG
1.2m	FC	Fractura, circunferencial desde hasta en punto. arrels		 09sep_003.JPG
4.06m	FL	Fractura, longitudinal a las en punto.		 09sep_004.JPG
5.14m	DES	Depósitos finos asentados% pérdida de área transversal.		 09sep_005.JPG
5.55m		. no passa tractor		 09sep_006.JPG

Gráfico de la tubería

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:			
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Nord		
Inicio:	P172A	Final:	P172
Profundidad del nodo de inicial:	1.50	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
			Forma:
			Circular





Tabla de Observación

Equipo:											
Cliente de inspección:	ABM Pau										
Ref. de trabajo:											
Dirección de inspección:	Nord	Fecha de inspección:	09/09/2022								
Inicio:	P172A	Final:	P172								
Profundidad del nodo de inicial:	1.50	Profundidad del nodo final:									
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300								
Longitud inspeccionada:											
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular						
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect						
Posición	Código	Descripción	VALOR								
			SML	mm	%	Reloj	Desde	A			
-0.01m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...									
1.2m	FC	Fractura, circunferencial desde ... hasta... en punto	J								
4.06m	FL	Fractura, longitudinal a las ... en punto									
5.14m	DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal									
5.55m											

Elevation Chart

Equipo:					
Cliente de inspección:	ABM Pau				
Ref. de trabajo:					
Dirección de inspección:	Nord	Fecha de inspección:	09/09/2022		
Inicio:	P172A	Final:	P172		
Profundidad del nodo de inicial:	1.50	Profundidad del nodo final:			
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	300		
Longitud inspeccionada:					
Material:	Hormigón	Tamaño:		Forma:	Circular



Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
----------	--------	---------------------------	-------

Comentarios

Glosario

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...
FC	Fractura, circunferencial desde ... hasta... en punto
FL	Fractura, longitudinal a las ... en punto
DES	Depósitos finos asentados...% pérdida de área transversal

Informe de inspección

Fecha: 11/09/2022

Este informe ha sido generado por Flexisight Manager

Copyright © SPX Corporation 2022.



Datos del informe



NETEGES MASMITJÀ SL

Dirección:

Pujada 20

Capmany

Fax: 626209208

Info@netegesmasmitja.com

Tel: 647283307

E-mail:

Equipo del estudio:

Datos del cliente

Nombre del cliente: ABM Pau

Ref. del cliente:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Datos del sitio

Contacto del sitio:

ABM Pau

Dirección del sitio:

Xaloc

Teléfono:



E-mail:

Datos del estudio

Fecha del estudio:	09/09/2022
Nuestra referencia:	
Altura de tubería:	200
Diámetro de tubería:	200
Tamaño de tubería:	
Forma de la tubería:	Circular
Material de la tubería:	Hormigón
Dirección:	Aguas abajo

Observaciones

Equipo:	ABM Pau
Cliente de inspección:	
Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Xaloc
Inicio:	P112
Profundidad del nodo inicial:	P111A
Dirección:	Aguas abajo
Longitud inspeccionada:	200
Material:	Hormigón
Tamaño:	
Forma:	Circular

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P112		 09sep_002.JPG
9.1m		. estat general		 09sep_003.JPG
22.37m		. estat general		 09sep_004.JPG
26.4m	H	Agujero en el desagüe desde 8 hasta 7 en punto.		 09sep_005.JPG
32.91m		. estat general		 09sep_006.JPG

53.94m JN Conexión a las reloj, diámetro mm. en P111A



53.94m LL Alcantarillado desviado a la izquierda en P111A [cuart/medio/completo]



53.94m MH Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia P111A




Gráfico de la tubería

Equipo:		Fecha de inspección:	
Cliente de inspección:	ABM Pau		
Ref. de trabajo:			09/09/2022
Dirección de inspección:	Xaloc		
Inicio:	P112	Final:	P111A
Profundidad del nodo de inicial:		Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	200
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
			Forma:
			Circular





Tabla de Observación

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022							
Cliente de inspección:	Xaloc									
Ref. de trabajo:										
Dirección de inspección:	Xaloc									
Inicio:	P112	Final:	P111A							
Profundidad del nodo de inicial:		Profundidad del nodo final:								
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	200							
Longitud inspeccionada:										
Material:	Hormigón	Tamaño:								
			Forma:							
			Circular							
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR			Reloj	
Posición	Código	Descripción			SML	mm	%	Desde	A	
						1st	2nd			
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...								
9.1m										
22.37m										
26.4m	H	Agujero en el desague a las ... (O desde ... hasta ...) en punto						8	7	
32.91m										
53.94m	JN	Conexión a las ... reloj, diámetro ...mm								
53.94m	LL	Alcantarillado desviado a la izquierda... [cuart/medio/completo]								
53.94m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...								

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:	Xaloc		
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Xaloc		
Inicio:	P112	Final:	P111A
Profundidad del nodo de inicial:		Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas abajo	Diámetro:	200
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
			Forma:
			Circular

**09sep_001: Excluded Observations**

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
26.4m	H	Agujero en el desague a las ... (O desde ... hasta ...) en punto	

Comentarios**Datos del estudio**

Fecha del estudio: 09/09/2022

Nuestra referencia:

Altura de tubería: 150
 Diámetro de tubería: 150
 Tamaño de tubería:
 Forma de la tubería: Circular
 Material de la tubería: Hormigón
 Dirección: Aguas Arriba


Observaciones

Equipo:	ABM Pau	Ref. Trabajo:	09/09/2022
Dirección de la inspección:	Xaloc	Fecha de inspección:	
Inicio:	P112	Final:	P113
Profundidad del nodo inicial:	0.55	Profundidad del nodo final:	
Inicial:			
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	150
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	

Puesto	Código	Observación	Grado	Foto
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia p112		
				
0.69m		. no passa tractor		
				
0.69m		. tub 150 amb junta sortida		

Gráfico de la tubería


Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:	
Dirección de inspección:	Xaloc		
Inicio:	P112	Final:	P113
Profundidad del nodo de inicial:	0.55	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	150
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**Tabla de Observación**

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022							
Cliente de inspección:		Ref. de trabajo:								
Dirección de inspección:	Xaloc									
Inicio:	P112	Final:	P113							
Profundidad del nodo de inicial:	0.55	Profundidad del nodo final:								
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	150							
Longitud inspeccionada:										
Material:	Hormigón	Tamaño:								
		Forma:	Circular							
Código y Descripción			Grado	Junta	Cont. Defect	VALOR			Reloj	
Posición	Código	Descripción				mm	%		Desde	A
0m	MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...								
0.69m										
0.69m										

Elevation Chart

Equipo:	ABM Pau	Fecha de inspección:	09/09/2022
Ref. de trabajo:			
Dirección de inspección:	Xaloc		
Inicio:	P112	Final:	P113
Profundidad del nodo de inicial:	0.55	Profundidad del nodo final:	
Dirección:	Aguas Arriba	Diámetro:	150
Longitud inspeccionada:			
Material:	Hormigón	Tamaño:	
		Forma:	Circular

**Comentarios****Glosario**

Código	Descripción
MH	Tipo de nodo inicial, pozo, número de referencia ...

Posición	Código	Descripción/Observaciones	Grado
----------	--------	---------------------------	-------

ANNEX NÚM. 3. VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS

ANNEX NÚM. 3. VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS**ÍNDEX**

1.	INTRODUCCIÓ.....	3
2.	CRITERIS DE VALORACIÓ	3
2.1.	Excavació i rebliment de rases tipus.....	3
2.2.	Canonades	3
3.	VALORACIONS DE LES ACTUACIONS.....	4
4.	VALORACIÓ PER PRIORITATS	4

1. INTRODUCCIÓ

En el present annex es valoren les actuacions previstes en el present estudi d'eliminació d'aigües blanques per resoldre les problemàtiques detectades a la xarxa de sanejament del nucli de Pau.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per valorar les actuacions proposades s'han utilitzat preus de referència del banc de preus BEDEC 2021, complementant aquest amb preus de catàleg en el cas que alguna partida no estigués inclosa en aquest banc de preus.

Cal esmentar que tots els preus unitaris són d'execució material.

Per altra banda, les valoracions inclouen un 10% d'imprevistos, un 2% corresponent a seguretat i salut i un 2% corresponent a Gestió de Residus, percentatges que s'han aplicat al PEM de l'actuació.

De la mateixa manera, s'han considerat els següents imports, considerats com a serveis tècnics:

- 4% de la redacció del projecte.
- 2.5% per l'assistència tècnica a la direcció de les obres.
- 1% per la coordinació de seguretat i salut.
- 0.9% per l'assistència tècnica a la direcció ambiental.

El preu d'execució material (PEM) s'ha calculat a partir dels criteris de valoració econòmica (preus unitaris) i els amidaments. Per a obtenir el preu d'execució per contracte (PEC) s'ha aplicat sobre el PEM un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial. Finalment, s'ha considerat un IVA del 21%.

2.1. Excavació i rebliment de rases tipus

Per a la determinació dels preus relacionat amb l'excavació i el rebliment de rases, s'ha utilitzat el banc de preus BEDEC 2021. Per a determinar el cost d'excavació, s'ha tingut en compte el preu d'excavació de rasa en terreny compacta i excavació de rasa en roca, amb els percentatges que es mostren a continuació.

MOVIMENT DE TERRES		
m ³	Excavació rasa terreny compacte	13,53 €
m ³	Excavació rasa amb roca	72,04 €
m ³	Excavació rasa	31,083 €
m ³	Reblert de rasa amb sorra reciclat mixt	20,09 €
m ³	Reblert de rasa amb terres pròpia excavació	21,25 €
m ³	Reposicions de paviments i altres	15,00%

Taula 1 – Preus unitaris de moviment de terres extrets del BEDEC 2021

Tenint en compte els preus definits a la taula anterior, i considerant rases tipus de 1,50 metres de profunditat i 1 metre d'amplada, s'han determinat els següents preus unitaris per l'excavació i rebliment de rases.

Descripció	PEM
Obra civil rasa en asfalt	70 €/m
Obra civil rasa en camí/torrent	85 €/m

Taula 2 – Preus unitaris usats per a l'excavació de rases

2.2. Canonades

Les canonades proposades per a la substitució de les canonades existents així com per l'execució de nous trams de xarxa de clavegueram es corresponen amb canonades de PVC de paret massissa per a sanejament sense pressió i SN8 (8 kN/m²) de rigidesa anular. Les junes d'aquestes canonades dificulten l'entrada d'arrels a l'interior dels col·lectors, fet que succeeix a la xarxa de clavegueram en estudi. Totes les canonades a executar presentaran un diàmetre nominal de 315 mm

DN	PEM
DN315	72,39 €/m

Taula 3 – Preu per a la instal·lació de la canonada.

Cal esmentar que en el preu indicat a la taula anterior, s'inclou el preu de la canonada, la seva col·locació i les tasques necessàries per al correcte connexió del col·lector al pou de registre corresponent.

3. VALORACIONS DE LES ACTUACIONS

A continuació es mostra la valoració de les diferents actuacions definides en el present estudi.

Nom actuació	Tipus actuació concret	Gravetat / Impulsió	Ø gravetat	Asfalt / Camí	Preu unitari (automàtic)	Amidament (manual)	PEM	PEM (amb Imprevistos, SS i GR)	PEC	Serveis tècnics (sense IVA)	PEC sense serveis tècnics (amb IVA)	PEC amb serveis tècnics (amb IVA)
Actuació 1.- Desconnexió de l'antiga mina de Can Amial	Nova canonada	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	15,81 m	2.251 €	2.566 €	3.053 €	256 €	3.694 €	4.004 €
Actuació 2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 115 i 160	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	169,07 m	26.610 €	30.335 €	36.099 €	3.032 €	43.679 €	47.348 €
Actuació 3.- Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme	Substitució	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	124,57 m	17.738 €	20.221 €	24.063 €	2.021 €	29.116 €	31.562 €
Actuació 3.- Substitució del col·lector que discorre pel rec de Cap de Terme	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	87,70 m	13.803 €	15.735 €	18.725 €	1.573 €	22.657 €	24.560 €
Actuació 4.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 111 i 115	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	190,00 m	29.904 €	34.091 €	40.568 €	3.408 €	49.088 €	53.211 €
Actuació 5.- Substitució de les canonades de la xarxa en mal estat	Substitució	Gravetat	315	Camí / Asfalt	154,05 €/m	978,29 m	150.700 €	171.798 €	204.440 €	17.173 €	247.372 €	268.151 €
Actuació 5.1.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 112 i 113	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	177,32 m	27.909 €	31.816 €	37.861 €	3.180 €	45.812 €	49.660 €
Actuació 5.2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 163 i 116	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	255,70 m	40.245 €	45.879 €	54.596 €	4.586 €	66.062 €	71.611 €
Actuació 5.2.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 163 i 116	Substitució	Gravetat	315	Camí	142,39 €/m	217,90 m	31.027 €	35.371 €	42.091 €	3.536 €	50.931 €	55.209 €
Actuació 5.3.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 119 i 120	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	76,95 m	12.111 €	13.807 €	16.430 €	1.380 €	19.881 €	21.550 €
Actuació 5.4.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 135 i 128	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	121,38 m	19.104 €	21.779 €	25.917 €	2.177 €	31.359 €	33.993 €
Actuació 5.5.- Substitució del col·lector comprès entre els pous 130 i 131	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	129,00 m	20.304 €	23.146 €	27.544 €	2.314 €	33.328 €	36.128 €
Actuació 6.- Renovació de la totalitat de la xarxa de sanejament de la urbanització	Substitució	Gravetat	315	Asfalt	157,39 €/m	2.227,65 m	350.614 €	399.700 €	475.643 €	39.954 €	575.528 €	623.873 €

Taula 4 – Valoració de les actuacions proposades.

4. VALORACIÓ PER PRIORITATS

A continuació es mostra la valoració de les diferents actuacions agrupades segons les prioritats indicades a la memòria del present estudi.

Prioritat	Actuacions englobades	PEM	PEM (amb Imprevistos, SS i GR)	PEC	Serveis tècnics (sense IVA)	PEC sense serveis tècnics (amb IVA)	PEC amb serveis tècnics (amb IVA)
1	1,2,3,4	90.305 €	102.948 €	122.508 €	10.291 €	148.235 €	160.686 €
2	5	150.700 €	171.798 €	204.440 €	17.173 €	247.372 €	268.151 €
3	6	350.614 €	399.700 €	475.643 €	39.954 €	575.528 €	623.873 €

Taula 5 – Valoració de les actuacions proposades segons les prioritats estableties.

ANNEX NÚM. 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX NÚM. 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ÍNDEX

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC | 3 |
|--------------------------------|---|

1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

A continuació s'inclou el reportatge fotogràfic de l'Estudi d'eliminació d'aigües blanques de la xarxa de clavegueram de Pau. Les següents imatges van ser preses quan es va realitzar el treball de camp al municipi de Pau els dies 11/08/2022 i 07/09/2022.



Figura 1. Estació depuradora d'aigües residuals de Pau



Figura 4. Pou zona nucli Pau.



Figura 5. Zona urbanització Els Olivars



Figura 6. Pou urbanització Els Olivars





Figura 9. Equips per la inspecció amb càmera.







Figura 10. Inspecció col·lector amb càmera.

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS



ÍNDEX DE PLÀNOLS

- 1.- Situació, emplaçament i index
- 2.- Inventari de la xarxa actual
- 3.- Actuacions



Títol de l'estudi ESTUDI D'ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PAU		Date Novembre 2022
Promotor Ajuntament de Pau		Empresa consultora ABM
Nom del plànol SITUACIÓ, EMPLOCAMENT I INDEX		Plànol núm. 1
Escala DIN-A1 0 500 1.000 1.500 m		Plà
Orientació plànol 		1 de 1
Llegenda 		

